



**REPORTE PÚBLICO**  
**ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 DEL PROYECTO DE**  
**EXPLORACIÓN SHAHUINDO DE MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C.**

**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.  
Unidad minera: Proyecto de exploración Shahuindo

**2. Ubicación de la Unidad Minera:**

Región: Cajamarca.  
Provincia: Cajabamba.  
Distrito (s): Cachachi.

**3. Fecha de Supervisión:**

Del 05 al 06 de mayo del 2014.

**4. Tipo de Supervisión:**

Supervisión Regular.

**5. Objetivo**

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; por parte de Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. en las actividades que desarrolla en el proyecto de exploración Shahuindo.

**II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS**

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

**CUADRO N° 01**

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 17L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	9156639	806599	Grifo y Tanque Diesel.
2	9156719	806560	Generador Eléctrico.
3	9156591	806679	Área de Talleres (Soldadura, Mecánico, Eléctrico)
4	9156536	806739	Almacén de Materiales Peligrosos.
5	9156671	806580	Área de Almacén.
6	9156539	806703	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas.
7	9156543	806697	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Campamento.
8	9156453	806664	Canal de Coronación del Campamento.
9	9156584	806767	Poza de Percolación Agua residual de campamentos.





"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

10	9158487	806865	Almacén Temporal de Residuos Sólidos.
11	9158455	806842	Canales de Escorrentia del Almacén Temporal de Residuos Sólidos.
12	9158440	806832	Acceso al Almacén Temporal de Residuos Sólidos.
13	9155904	807394	Área de Logueo
14	9158000	806698	Plataforma SH11-222
15	9158001	806708	Plataforma SH11-OC12
16	9157631	806986	Plataforma SH11-200
17	9157601	806960	Plataforma RSH10-72
18	9157588	806953	Plataforma RSH11-143
19	9157579	807278	Plataforma SH11-233

2. Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial, suelo y calidad de aire.

- **Aqua Superficial:**

CUADRO N° 02

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1	328,3,CAS 10	Quebrada Chilca	9159515	807110
2	328,3,CAS 8	Quebrada Choloque 2	9157508	808081
3	328,3,SH 36	Quebrada Higuierón,	9157996	810808
4	328,3,CAS 4	Quebrada Choloque 1	9156623	807548
5	328,3,CAS 5	Afluente Quebrada Higuierón	9156810	808636

- **Calidad de Aire:**

CUADRO N° 03

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1	328,5,CA2	Cabecera Quebrada Choloque	9159266	807464

- **Calidad de Suelo:**

CUADRO N° 04

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1	328,6,ESP-SU-1	Área de taller mecánico	9156577	806680
2	328,6,ESP-SU-2	Área temporal de Residuos Sólidos	9158480	806857





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFADirección  
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

### III. HECHOS VERIFICADOS EN LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- Se observó en el área de almacenamiento temporal de residuos, bolsas que contienen tierra señalizada por el titular minero como "contaminada", en contacto con el suelo natural.
- Se observó que las cunetas de las vías de acceso al área de almacenamiento temporal de residuos sólidos se encuentran colmatadas de sedimentos y erosionadas.
- En el área de generador eléctrico, se observó presencia de hidrocarburos sobre el suelo natural con vegetación, ubicado adyacente al generador Olympian GEP65.
- En el área del taller mecánico, se observó envases vacíos utilizados para abastecimiento de combustible con resto de hidrocarburos dispuestos sobre suelo natural.
- Se observó los accesos del área de Logueo sin canales de captación de aguas de escorrentía.
- Se observó en las plataformas SH11 222, SH11 OC12, SH11 233, sin cubierta vegetal y erosionada a su alrededor.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración Shahuindo de Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. del 05 al 06 de mayo del 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 16 MAYO 2014



**ROSARIO LUZ CABRERA CABRERA**

Directora de Supervisión (e)

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

