



REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
MINERA BOB DE MINERA CUERVO S.A.C.

I. INFORMACIÓN GENERAL**1. Datos Generales:**

Titular: Minera Cuervo S.A.C.
Proyecto de Exploración minera: Bob

2. Ubicación del Proyecto de Exploración Minera:

Región: Cusco
Provincia: Paruro
Distrito: Accha

3. Fecha de Supervisión:

Del 06 al 07 de abril de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como de las actividades que desarrolla Minera Cuervo S.A.C. en el proyecto de exploración minera Bob.

II. COMPONENTES E INSTALACIONES SUPERVISADAS

2.1 Durante las acciones de supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

ÁREAS VERIFICADAS EN CAMPO			
Nº	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA (19)		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8447277	191466	Acceso principal.
2	8447139	191679	Campamento del proyecto de exploración BOB.
3	8447185	191622	Sondaje BDH-12-06.
4	8447084	191661	Pozas de lodos.
5	8446994	191594	Plataforma PTF-07, con dos sondajes: BDH-12-02 y BDH-12-03.
6	8446617	191714	Sondaje no identificado.

2.2 Asimismo, se colectó una (1) muestra de suelo y una (1) muestras de roca.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.





""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- En la vía de acceso que va desde la Comunidad de Parcco hacia el campamento del proyecto BOB, se evidenció una zona de pastizal en la cual se constató la existencia de huellas de vehículos, así como vías de accesos encalaminados y sinuosos. En estas vías se observaron deslizamientos y caída de rocas.

Asimismo, se observó que las vías de acceso presentan taludes que se han caído y en algunos tramos se constató deslizamientos que llegaron a la parte inferior de una quebrada donde finalmente se formó un cono aluvial que se encontraba cerca de la margen izquierda del río Velille.

- Se verificó que las vías de acceso hacia el campamento del proyecto BOB, no cuentan con cunetas de drenaje a los lados.
- Se constató un sondaje codificado como BDH-12-06, el cual tenía un dado de concreto de 60 cm x 60 cm y un tubo de pvc de 4" el cual no tenía tapa. A su vez, se evidenció un sondaje no identificado con dado de concreto y con tubo de pvc cortado.
- Se verificó la existencia del campamento del proyecto BOB, el cual tenía varias instalaciones en estado de abandono, estas instalaciones son de material de madera (triple), calaminas y fierro. Algunas de dichas instalaciones se encontraban sin techo y con parte de sus paredes sobre el suelo.

Asimismo, se constató depósitos de material plástico, cartones, tuberías de fierro, cilindros de fierro, tubos de plástico dispuestos sobre el suelo; así como un depósito de plástico semienterrado.

- Se verificó dos pozas de lodos, una de ellas estaba cubierta con geomembrana y en una de sus esquinas se observó acumulación de agua, sobre dicha geomembrana se observó barro, suelo y rocas; asimismo, en la otra poza se observó geomembrana sobre el suelo y sobre ella acumulación de suelo y rocas.
- Se observó dos sondajes con códigos BDH-12-02 y BDH-12-03, los cuales tenían dados de concreto con dimensiones de 60 cm x 60 cm con tubos de pvc de 4", las cuales se encontraban sin tapa y no estaban obturados.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración minera Bob de Minera Cuervo S.A.C., del 06 al 07 de abril de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

26 MAYO 2014

San Isidro,

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA