



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO

ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA UNIDAD MINERA MINASPAMPA DE COMPAÑÍA MINERA MINASPAMPA S.A.C.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos Generales del Titular Minero:

Titular: COMPAÑÍA MINERA MINASPAMPA S.A.C.
Unidad minera: MINASPAMPA

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: La Libertad.
Provincia: Sánchez Carrión.
Distrito: Sarín.

3. Fecha de Supervisión:

Del 15 al 16 de mayo del 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño del proceso productivo de Compañía Minera Minaspampa S.A.C. en las actividades que desarrolla en la unidad minera Minaspampa.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18M		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	9 118 272	170 649	Garita de Control
2	9 119 917	171 894	Campamentos staff
3	9 119 069	171 824	Oficinas
4	9 118 597	172 349	Tajo La Gringa lado sur
5	9 118 624	172 246	Tajo La Gringa lado norte
6	9 118 860	172 433	Botadero Picota
7	9 117 854	172 179	Lado sur botadero de desmontes de mina N°1
8	9 117 882	172 188	Canal de coronación límite del botadero de desmonte de mina N°1
9	9 117 430	172 245	Canales de coronación del botadero de desmonte de mina
10	9 117 414	172 224	Poza de captación de aguas ácidas del botadero de desmonte
11	9 117 417	171 582	Depósito de Top Soil
12	9 117 430	172 245	Canales de coronación del depósito de Top Soil
13	9 117 932	171 829	Pad de Lixiviación
14	9 118 820	171 520	Canales de coronación del Pad





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

15	9 118 828	171 511	Sistema de recepción de subdrenajes
16	9 118 679	171 636	Poza de captación de PLS
17	9 118 792	171 537	Poza de grandes eventos
18	9 119 005	171 683	Almacén central
19	9 118 941	171 948	Planta de procesos
20	9 118 927	171 754	Planta de destrucción de cianuro
21	9 120 085	172 018	Biodigestor
22	9 117 892	171 492	Taller de Mantenimiento de la contrata Andean Management
23	9 117 953	171 426	Almacén temporal de RR peligrosos, pozas de volatilización
24	9 117 863	171 391	Trinchera de residuos domésticos
25	9 119 045	171 881	Estacionamientos
26	9 119 062	171 840	Tópico
27	9 119 926	171 943	Comedor general

2. Asimismo, se colectaron 07 muestras de agua superficial y 01 muestra de aire.

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO

CALIDAD DE AGUA

- Agua Superficial

Nº	Punto o Estación	Coordenadas UTM Datum WGS 84			Descripción
		Zona 18 M		Altitud (m.s.n.m)	
		Este	Norte		
1	PMA-1	171135	9119231	3490	Quebrada Casgabamba
2	PMA-2	171700	9119364	3505	Quebrada La Milgallca
3	PMA-3	172005	9120366	3288	Quebrada La Colpa
4	PMA-4	172536	9117023	3541	Rio Consuso
5	PMA-5	172529	9116639	3598	Quebrada Cortadera, aguas arriba
6	PMA-6	172778	9116758	3560	Quebrada Minasguas
7	PMA-7	172931	9117281	3478	Quebrada Cortadera, aguas abajo

Amey





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"**CALIDAD DE AIRE**

Nº	Punto o Estación	Coordenadas UTM Datum WGS 84			Descripción
		Zona 18 M			
		Este	Norte	Altitud (m.s.n.m)	
1	PA-1	170706	9118286	3951	Al Sur a 200 m de la sub Estación eléctrica de Minasampa

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- Las aguas de filtración captadas del depósito de desmontes de mina (aguas de contacto) son descargadas al canal de captación y conducción de aguas superficiales (aguas de no contacto) en las pozas de sedimentación del lado sur del canal.
- En el ex taller de mantenimiento mecánico, que fue utilizado por la empresa contratista Andean Management hasta noviembre del 2013, se encontró derrames de hidrocarburos sobre el suelo de las plataformas.
- Se ha tomado conocimiento que en los primeros meses del 2013 se originó un derrame de solución rica de la poza PLS, hacia cursos de agua adyacentes al área de operaciones, hecho que generó el reforzamiento actual del dique adyacente a la poza.
- Las pozas de sedimentación emplazadas entre el sector de oficinas y planta de procesos no se encuentran operativas por estar colmatadas con sedimentos.
- En la Planta de Procesos y en el Almacén temporal de residuos peligrosos se verificó la disposición de cajas de madera utilizadas para el transporte de cianuro, a la intemperie y sobre suelo natural.
- El talud inferior del lado norte del tajo La Gringa emplazado adyacente a las oficinas de la unidad minera, muestra derrames de desmontes de mina.
- Los taludes superiores del lado norte del tajo La Gringa, y del botadero Picota se encuentran fisurados en una longitud aproximada de 300 metros.
- Se verificó que el canal de coronación del depósito de desmonte N° 1 (lado norte) no ha sido impermeabilizado en un tramo aproximado de 40 metros.
- Se verificó que en la trinchera de residuos domésticos se viene disponiendo residuos industriales y peligrosos como: cilindros con grasas, llantas, filtros de aire, envases de aceites y grasas y trapos impregnados
- En el taller de mantenimiento de la contrata Andean Management se observan suelos con hidrocarburos de los equipos estacionados. Además, se ha verificado que parte de estos suelos han sido cubiertos con material de lastre.
- Se ha evidenciado que se ha realizado labores de regado en el PAD y recuperación en Planta.
- El canal de coronación del depósito de desmontes de mina (sector derecho de la garita Casgabamba), se encuentra con acumulación de sedimentos.
- El cerco perimétrico de la poza PLS, se encuentra incompleto hacia el lado norte.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Amey

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en la unidad minera Minasampa de Compañía Minera Minasampa S.A.C, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro,

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA