



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"**REPORTE PÚBLICO**
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA UNIDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ DE
SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C.**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C.

Unidad: Austria Duvaz

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Junín

Provincia: Yauli

Distrito: Morococha

3. Fecha de Supervisión:

Del 11 al 13 de marzo de 2014

4. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño de la gestión ambiental de Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. en las actividades que desarrolla en la unidad minera Austria Duvaz.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS**1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:**

N°	Descripción	Localización UTM (WGS 84)	
		Norte	Este
1.	Bocamina Carlos Reynaldo.	8 717 819	377 100
2.	Bocamina de la rampa Oswaldo Cuadra.	8 717 828	377 100
3.	Bocamina de Ventilación.	8 717 778	377 110
4.	Bocamina Santa Clara.	8 717 716	377 119
5.	Planta de Beneficio.	8 717 680	375 648
6.	Depósito de Sustancias Químicas.	8 717 687	375 690
7.	Depósito de Relaves Puquiococha.	8 717 795	375 702
8.	Depósito de Desmontes.	8 717 771	377 180
9.	Laboratorio Metalúrgico.	8 717 837	375 595
10.	Laboratorio Químico.	8 717 838	375 587
11.	Depósito Temporal de Residuos.	8 717 770	375 657
12.	Relleno Sanitario.	8 717 765	376 542
13.	Dique Huascacocha.	8 718 206	381 434
14.	Túnel Kingsmill.	8 713 910	384 601

2. Asimismo, se colectaron muestras de efluentes, agua residual, agua superficial y suelos, respecto de las cuales se detalla la ubicación de los puntos de muestreo:

www.oefa.gob.pe
webmaster@oefa.gob.pe

Av. República de Panamá N° 3542
San Isidro - Lima, Perú
T (511) 7172584



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"

Agua Superficial

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1.	P-5	Agua de Escorrentía del canal de coronación norte.	8 717 923	376 072
2.	P-4	Agua de Escorrentía del canal de coronación sur.	8 717 921	376 094
3.	P-6	Agua de Escorrentía, confluencia de los dos canales de coronación.	8 717 751	376 110

Agua Residual

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1.	P-2	Filtraciones del depósito de relaves, retorna al depósito de relaves.	8 718 039	375 730
2.	ESP-1	Agua empozada en el depósito de desmonte remediado.	8 717 771	377 180
3.	ESP-2	Agua de la poza de contingencias N° 3.	8 717 607	375 681

Efluente

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1.	ESP-3	Agua ácida empozada, cerca al canal de coronación Norte. Ingres a dicho canal.	8 718 104	375 719
2.	ESP-4	Agua de lluvia que se junta con el agua de lavado de equipos en mina. Se infiltra en suelo natural.	8 717 921	376 094
3.	ESP-5	Empozamiento de agua ácida, descarga al canal de escorrentía que descarga en la laguna Huascacocha.	8 717 923	376 072
4.	ESP-6	Agua ácida proveniente del depósito de relaves. Discurre por la vía de acceso para luego infiltrarse en suelo natural.	8 717 751	376 110

Suelo

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1.	ESP-1	Suelo natural, ubicado adyacente al almacén de combustibles.	8 717 703	375 629

www.oefa.gob.pe
webmaster@oefa.gob.peAv. República de Panamá N° 3542
San Isidro - Lima, Perú
T (511) 7172584



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- El agua de lavado de equipos y vehículos, ubicado en mina Tuctu, se mezcló con agua de lluvia que se colectó a través de canales para ser descargados al ambiente.
- En la parte superior del depósito de desmontes se observó acumulación de agua ácida, con pH de 2,99, generada por los desmontes expuestos.
- En la poza de contingencia N° 3 se produjo el rebalse de agua proveniente de derrames de la planta concentradora, lavado de vehículo, laboratorio químico y laboratorio metalúrgico, el cual discurrió por un canal y suelo natural adyacente al estadio de fútbol del distrito de Morococha.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y del análisis físico químico de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en la unidad minera Austria Duvaz de Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 31 MAR. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

