

**REPORTE PÚBLICO**
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
ANGOSTURA DE AGUILA AMERICAN RESOURCES LIMITED S.A.**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Águila American Resources Limited S.A.
Proyecto de exploración minera: Angostura**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Apurímac
Provincia: Grau.
Distrito: Curpahuasi.**3. Fecha de Supervisión:**

Del 24 al 25 de abril de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; así como del desempeño de las labores de cierre de Águila American Resources Limited S.A. en las actividades que desarrolla en el proyecto de exploración Angostura.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8445912	753213	Plataforma 1
2	8445910	753166	Plataforma 2
3	8445963	753252	Plataforma 9
4	8445959	753311	Plataforma 10
5	8445878	753164	Plataforma 15
6	8445944	753262	Plataforma 17
7	8445931	753205	Acceso hacia la plataforma 1
8	8445906	753175	Acceso hacia la plataforma 2
9	8445955	753250	Acceso hacia la plataforma 9
10	8445964	753317	Acceso hacia la plataforma 10
11	8445940	753259	Acceso hacia la plataforma 17
12	8445926	753205	Poza central de lodos de perforación
13	8445005	754339	Almacén general
14	8445019	754371	Almacén de Combustible
15	8445003	754323	Almacén de Geología y sala de logueo





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

16	8445031	754348	Almacén Temporal de residuos
17	8444989	754353	Biodigestor
18	8445018	754343	Campamento

2. Asimismo, se colectaron muestras de desmonte, suelo y lodo, las mismas que se detallan a continuación:

P. Monitoreo	Descripción	Coordenadas 18S UTM WGS 84		Altitud (msnm)
		Norte	Este	
60,7,ESP-1	Desmonte, muestra tomada al lado de la plataforma 10.	8445953	753312	3 612
60,6,SU(ESP-2)	Suelo tomado como blanco, aproximadamente 20 m. al S 50° E de la plataforma 10.	8445939	753329	3 626
60,6,LODO(ESP-3)	Lodo, muestra tomada de la poza central de lodos.	8445934	753196	3 585

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnico y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- La geomembrana de dos paredes laterales de la poza central de lodos de perforación, que se encuentra abierta y cercada, ha sido cortada desde el nivel de los lodos.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizadas en el proyecto de exploración Angostura de Águila American Resources Limited S.A. del 24 al 25 de abril del 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 05 MAYO 2014

ROSARIO LUZ CABRERA CABRERA

Directora de Supervisión (e)

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA