

**REPORTE PÚBLICO**  
**ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA UNIDAD MINERA RECUPERADA DE**  
**COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.****I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.  
Unidad minera: Recuperada**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Huancavelica.  
Provincia: Huancavelica.  
Distrito: Huachocolpa.**3. Fecha de Supervisión:**

Del 17 al 21 de marzo de 2014.

**4. Tipo de Supervisión:**

Supervisión Regular.

**5. Objetivo**

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño del proceso productivo y de las labores de cierre de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en las actividades que desarrolla en la unidad minera Recuperada.

**II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS**

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8550013	512163	Bocamina Tecclloorcco (se observó la zona de la ex desmontera temporal)
2	8547953	513443	Sector de Mina Carboncuyoc
3	8548239	512444	Planta de Tratamiento de Agua de Mina Esperanza 2001
4	8548244	512420	Poza de secados de lodos Nancy Luz (Planta de Tratamiento de Agua de Mina)
5	8546040	512039	Desmontera Huayllacruz
6	8545902	511881	Poza de colección de agua de escorrentía - Desmontera Huayllacruz
7	8547267	510787	Bocamina Mina Esperanza Nv 650
8	8547442	510990	Ex Taller de Mantenimiento
9	8547576	511290	Desmontera Nv 630 - quebrada
10	8547285	511234	Bocamina Nv 630 – Pilar (se observó la zona de ex desmontera temporal)
11	8547931	511447	Desmontera Temporal Nv 610 (en cierre)
12	8548407	510452	Desmontera Rico Antimonio





13	8548391	510761	Bocamina Rico Antimonio Nv 610
14	8548180	511868	Pozas de secados de lodos N°1, se observó otra poza al costado.
15	8547670	511029	Planta de tratamiento de aguas residuales doméstica (Pozo séptico Esperanza)
16	8547717	511015	Comedor Esperanza
17	8547271	510829	Chimenea de labores del Nv 595
18	8548702	510754	Mina Germana Nv 655 (pozas de sedimentación de aguas de bocamina)
19	8559467	504634	Desmontera Niv 220 – Sector Angélica
20	8559779	505124	Desmontera Niv 280 – Sector Angélica
21	8559841	504692	Desmontera Niv 350 – Sector Angélica
22	8559874	504587	Desmontera Niv 420 – Sector Angélica
23	8552248	505383	Planta concentradora
24	855219	505324	Laboratorio Químico
25	8552160	505272	Taller de mantenimiento mecánico
26	8551337	505399	Almacén central
27	8551204	505362	Relleno sanitario
28	8552441	505666	Relavera 1 y 2
29	8552824	506174	Relavera 3 y 4
30	8552832	506241	Relavera 5
31	8550384	505496	PAMA 4
32	8550394	505480	PAMA 7
33	8550377	505431	PAMA 5
34	8550333	505368	PAMA 6
35	8550584	505459	Mina Teresita Nv 370
36	8550629	504995	Ex desmontera Blenda Rubia
37	8552492	505401	Canal de coronación Corralpampa
38	8552502	5055574	Sistema de tratamiento de agua residual doméstico - Recuperada

2. Asimismo, se colectaron muestras de efluente y agua superficial.

### III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

Durante las acciones de supervisión directa se constató lo siguiente:

- 1) Se observó rebalse de agua de pasivo y agua de mina Germana Nv 655 de la caja de paso, a la altura de la Bocamina Rico Antimonio Nv 610, que se dirige a la Planta de Tratamiento.
- 2) Se observó que al terminar la zona de llenado de desmontes a los camiones volquete de la bocamina Esperanza Nv 650, existen restos de desmontes que tienen contacto con el agua de escorrentía.







- 3) En el cruce de la vía de acceso a la bocamina Esperanza Nv 650 y la vía de acceso principal, hacia arriba y hacia abajo, existen zonas de aniegos de las aguas de escorrentía que con el paso de vehículos han formado un lodazal.
- 4) Se encontraron 3 pozas de secado de lodos en el Proyecto Esperanza 2001.
- 5) Se constató que en la parte externa de la mina Teresita y en la parte superior de la Planta de Tratamiento Esperanza nivel 520, existen áreas con materiales diversos (metales, madera, plásticos) que no se encuentran en un almacén temporal.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en la unidad minera Recuperada de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 31 MAR, 2014

**DELIA MORALES CUTI**

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

