



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 107-2013-OEFA/DS-ELE

Asunto: Supervisión Regular realizada a la Unidad de Negocio Tumbes de la empresa Electronoroeste S.A.

I. ANTECEDENTES

En el marco de las competencias conferidas por la Ley N° 29325 – Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Dirección de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA dispuso que se efectúe una supervisión regular a la Unidad de Negocio Tumbes de la empresa Electronoroeste S.A. – ENOSA, a fin de verificar los posibles impactos ambientales generados, así como el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales.

II. INFORMACIÓN GENERAL

Datos Generales del Administrado

Titular : Electronoroeste S.A.
Instalaciones : Unidad de Negocio Tumbes (Subestación Puerto Pizarro, Subestación Zarumilla, Almacén Zarumilla 1, Subestación Zorritos, Subestación Corrales y Almacén de Productos Nuevos)

Ubicación de las instalaciones

Departamento : Tumbes
Provincia : Contralmirante Villar y Zarumilla

Fecha de la supervisión

Supervisión de Gabinete : Del 04 al 07 de julio de 2013
Supervisión de Campo : Del 08 al 09 de julio de 2013

Tipo de supervisión

Supervisión Regular

III. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN

En la supervisión realizada se verificó lo siguiente:

Subestación Puerto Pizarro

- Al lado izquierdo de la sala de control sobre suelo permeable el administrado colocó cinco transformadores en desuso.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- Al costado del patio de llaves, sobre suelo permeable el administrado colocó tres transformadores en desuso.
- Al lado del muro perimétrico el administrado colocó dos transformadores en desuso.

Subestación Zarumilla

- Se identificó tres contenedores (cilindros) de residuos sólidos no segregados.

Almacén Zarumilla 1

- El administrado colocó más de 50 transformadores sobre suelo permeable.

Subestación Zorritos

- El administrado colocó un transformador de potencia en desuso sobre suelo permeable.

Subestación Corrales

- Se ha identificado postes en desuso, en la parte externa de la subestación
- Se identificó cuatro transformadores de distribución y un transformador de potencia en desuso, sobre suelo permeable.
- Se identificó dos puntos de salida del canal colector de precipitaciones pluviales e industriales.

Almacén de Productos Nuevos

- Se identificó cuatro cilindros de aceite dieléctrico colocados sobre piso de cemento.

El presente Reporte Público ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - «Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA», aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 06 DIC. 2013

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

