



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 1572-2013-OEFA/DS-HID

- Asunto : Supervisión Especial de Emergencia – Seguimiento, del 06 de noviembre de 2013, del derrame de gasolina de 84 octanos del camión cisterna de placas A8S-878/V2B-997, de la empresa Transportes FETCO LOGÍSTICO S. A. C., ocurrido en la comunidad de Muñapata, altura del km 1036 de la carretera Juliaca-Sicuani-Urcos, distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco.
- Referencia : Informe de Supervisión Especial N° 1572-2013-OEFA/DS-HID  
Seguimiento a Reporte de Emergencia
- 

### 1. OBJETIVO

Presentar la información pública correspondiente a la supervisión ambiental especial efectuada el día 06 de noviembre de 2013, de las acciones de remediación luego del derrame de gasolina de 84 octanos del camión cisterna de placas A8S-878/V2B-997, ocurrido en la comunidad de Muñapata, altura del km 1036 de la carretera Juliaca-Sicuani-Urcos, distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco.

### 2. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 10 de julio de 2013, la empresa Transportes FETCO LOGÍSTICO S. A. C. (en adelante, FETCO LOGÍSTICO) remitió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA (en adelante, OEFA) vía correo electrónico ([reportesemergencia@oeffa.gob.pe](mailto:reportesemergencia@oeffa.gob.pe)) el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales (Formato N° 1), en el que comunicó el derrame de aproximadamente 9000 galones de gasolina de 84 octanos del camión cisterna de placas A8S-878/V2B-997, ocurrido en la comunidad de Muñapata, altura del km 1036 de la carretera Juliaca-Sicuani-Urcos, distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco.
- 2.2 Con fecha 10 de julio de 2013, la Blga. Danitza Valdivia Escalante y el Quím. Arquímedes Valdés Illánés, especialistas de la Oficina Desconcentrada de OEFA Cusco (en adelante OD - Cusco), realizaron la supervisión especial de emergencia, tal como consta en el Acta de Supervisión s/N° del 10 de julio de 2013.
- 2.3 Con Registro HT 2013-E01-026807 de fecha de recepción 28 de agosto de 2013, FETCO LOGÍSTICO presentó a la OD- Arequipa el Reporte Final de Emergencias Ambientales – Formato 2.
- 2.4 Con fecha 06 de noviembre de 2013, la Blga. Isabel Bohórquez Meza y el Quím. Arquímedes Valdés Illánés, especialistas de la Dirección de Supervisión y de la OD – Cusco, respectivamente, efectuaron la supervisión especial en el área de ocurrencia del derrame del 09 de julio de 2013, tal como consta en el Acta N° 010111.





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

### 3. DE LA SUPERVISIÓN

#### 3.1 Ubicación de ocurrencia de la emergencia /área de remediación.

Km. 1038 carretera Juliaca- Sicuani- Urcos, Comunidad de Muñapata, distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco.

#### 3.2 Descripción del Proyecto

##### Administrado

**Razón Social:** Transportes FETCO LOGÍSTICO S. A. C.

**Dirección:** Av. Lima 503 Semi Rural Pachacutec, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa.

**Registro de Hidrocarburos:** 82170-060-171011.

##### Unidad Operativa

**Nombre:** camión cisterna de placas A8S-878/V2B-997.

**Actividad:** Transporte de combustibles líquidos.

**Departamento:** Cusco.

**Provincia:** Quispicanchi.

**Distrito(s):** Urcos.

**Localidad:** km. 1038 carretera Juliaca- Sicuani- Urcos, Comunidad Muñapata

**Coordenadas UTM WGS84 19L:** E 0217639 / N 8485270.

#### 3.3 Cronograma de Supervisión

##### 3.3.1 Modalidad de Supervisión

TABLA N° 1		
MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Supervisión de gabinete	01/11/2013	05/11/2013
Supervisión de campo	06/11/2013	06/11/2013



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

### 3.3.2 Instalaciones Supervisadas

TABLA N° 2					
N°	INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS84		FECHA INICIO	FECHA FINAL
		ESTE	NORTE		
	Punto de la volcadura y derrame del cisterna	0217639	8485270	06/11/2013	06/11/2013
	Area de vegetación silvestre (muestra blanco)	0217611	8485293	06/11/2013	06/11/2013
	Campo no trabajado, con restos de cultivo anterior (maíz), donde se percibe olor a hidrocarburos	0217601	8485285	06/11/2013	06/11/2013
	Canal de regadío, en área con escasa vegetación.	0217627	8485227	06/11/2013	06/11/2013

### 4. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

- Se verificó el estado del área de la emergencia por derrame, luego de las acciones de remediación que habría realizado la empresa Transportes FETCO LOGÍSTICO S.A.C.
- Se obtuvo muestras de suelo del área remediada, para el respectivo análisis por un laboratorio acreditado por INDECOPI.
- Se realizó la revisión de la documentación referida al plan de remediación y documentación relacionada con el cumplimiento de la normatividad ambiental, presentados al OEFA por el administrado.

*El presente Reporte Público del Informe N°1572-2013-OEFA/DS-HID ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.*

San Isidro, 27 DIC. 2013



**DELIA MORALES CUTI**  
 Directora de Supervisión  
 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

