""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN CHACCHAJEN DE COMPAÑÍA DE EXPLORACIONES ORIÓN S.A.C.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos Generales del Titular Minero:

Titular:

Compañía de Exploraciones Orión S.A.C.

Proyecto de Exploración:

Chacchajen

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Departamento:

Moquegua

Provincia:

General Sánchez Cerro

Distrito:

Matalaque

3. Fecha de Supervisión:

Del 15 al 16 de junio de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normativa ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental — OEFA; así como del desempeño de la Compañía de Exploraciones Orión S.A.C. en las actividades que desarrolla en el proyecto de exploración Chacchajen.

II. COMPONENTES O INSTALACIÓNES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 19		A STATE OF THE STATE OF T		
	NORTE	ESTE			
01	8 178 413	305 242	Sondaje CHA-03		
02	8 178 435	305 211	Acceso entre el sondaje CHA-03 y Plataforma sin sondaje		
03	8 178 455	305 202	Plataforma sin sondaje		
04	8 178 495	305 264	Acceso entre la Plataforma sin sondaje y Sondajes CHA-01 y CHA-02		
05	8 178 491	305 225	Sondajes CHA-01 y CHA-02		
06	8 178 495	305 264	Acceso entre la Plataforma sin sondaje y Sondajes CHA-04 y CHA-05		
07	8 178 520	305 261	Sondaje CHA-04		
08	8 178 522	305 260	Sondaje CHA-05		
09	8 178 471	305 274	Ex Poza de lodos		
10	8 178 469	305 441	Ex Almacén de combustible y bentonita		
11	8 178 481	305 450	Ex Almacén de aceites y herramientas		





""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

12	8 178 464	305 456	Ex Módulo de oficinas de administración y alojamiento de personal			
13	8 178 419	305 519	Ex Poza de infiltración de aguas residuales domesticas del campamento			
14	8 178 570	305 454	Ex Almacén de residuos peligrosos			
15	8 178 455	305 202	Ex Letrina con silo (ubicada en la Plataforma sin sondaje)			
16	8 178 484	305 448	Antigua zona de segregación de residuos sólidos domésticos e industriales (junto al ex Almacén de aceites y herramientas de trabajo)			
17	8 178 466	305 456	Antigua zona de segregación de residuos sólidos domésticos e industriales (junto al ex Módulo de oficinas de administración y alojamiento del campamento)			
18	8 178 417	305 482	Ex Zona de logueo			
19	8 178 421	305 476	Antigua zona de segregación de residuos sólidos domésticos e industriales (junto a la ex Zona de logueo)			
20	8 178 408	305 495	Ex Sala de corte de muestras			

2. Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial.

Estaciones de monitoreo de Agua Superficial:

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
	A THIRD SET UP IN THE IN	about tub. referentiam v atabasinada ab unb	Norte	Este
1	120, 3, PMCH-01	Ubicado en la quebrada Sujamure, en el canal que conduce a las terrazas de cultivo. A 100 metros al Noroeste del tanque (reservorio) de agua.	8 178 038	304 861
2	120, 3, PMCH-02	Rio Tambo, parte baja del proyecto. A 100 metros al sur del vértice N° 3 de la zona del proyecto.	8 178 054	305 610

Observaciones:

La estación de monitoreo PMCH-01 se evidenció sin agua, por lo que se está reportando como punto seco.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas, ello sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

De la supervisión de campo se pudieron verificar los siguientes hechos:

- Se verificó en campo la existencia de una plataforma en la cual se ha ejecutado un sondaje denominado CHA-03 en las coordenadas UTM WGS 84: N 8 178 413, E 305 242.
- Se verificó la construcción de una plataforma en las coordenadas UTM WGS 84: N 8 178 455, E 305 202, en cuyo interior no se ejecutó perforación diamantina alguna.
- Se constató la construcción de una plataforma con dos sondajes diamantinos denominados CHA-01 y CHA-02 ubicados en las coordenadas UTM WGS 84: N 8 178 491, E 305 225.





""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- Se constató la construcción de una plataforma con dos sondajes diamantinos denominados CHA-04 y CHA-05 ubicados en las coordenadas UTM WGS 84: (N 8 178 520, E 305 261) y (N 8 178 522, E 305 260).
- En la ex Sala de Corte de Muestras (coordenadas UTM WGS 84: N 8 178 408, E 305 495), se encontraron residuos industriales tales como costalillos, maderas, una carretilla en desuso, entre otros.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizadas en el proyecto de exploración Chacchajen operada por la Compañía de Exploraciones Orión S.A.C., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD -"Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

2 7 JUN. 2014

San Isidro,

DELIA MORALES CUTI Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

