



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 AL CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN LA UNIDAD MINERA CORIHUARMI DE MINERA IRL S.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos Generales del Titular Minero:

Titular: Minera IRL S.A.
Unidad minera: Corihuarmi – Cierre de Pasivos Ambientales Mineros

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Junín, Lima.
Provincia: Huancayo, Yauyos.
Distrito (s): Chongos Alto, Huantán.

3. Fecha de Supervisión:

Del 16 al 17 de abril de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA al Cierre de Pasivos Ambientales Mineros en la unidad minera Corihuarmi de Minera IRL S.A.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

CUADRO N° 01

ÁREAS VERIFICADAS EN CAMPO			
N°	LOCALIZACIÓN UTM (PSAD 56) ZONA (18 L)		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8611112*	441903*	Lozas de Concreto PA-27
2	8613661	440950	Camino PA-11





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"

3	8611037	441894	Camino PA-10
4	8611794	436586	Campamento CIMSA El Milagro (PA El Milagro)
5	8611972	436652	Trocha Enrocada El Milagro (PA Trocha El Milagro)
6	8608942	438806	Estructura Pircada (PA-26)

* Coordenadas Sistema UTM Datum WGS 84

2. Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial, efluentes , y calidad de suelo.

• Agua Superficial

CUADRO N° 02

N°	Punto o Estación	Coordenadas UTM					Descripción
		Este	Norte	Altitud (m.s.n.m)	Zona	Datum	
1	150,3,SW-05	441385	8609147	4691	18 L	WGS 84	Salida de la laguna Coyllorcocha, y antes del Ingreso a la laguna Huichicocha.
2	150,3,SW-06	441955	8611066	4657	18 L	WGS 84	Salida de la laguna Huichicocha, ingreso al río Aymaraes.
3	150,3,SW-07	441322	8612832	4597	18 L	WGS 84	Río Aymaraes, aguas debajo de la confluencia entre el río Chacote y el mismo río Aymaraes.
4	150,3,SW-08	440922	8612531	4615	18 L	WGS 84	Quebrada Yurac Corral, antes del ingreso al río Chacote.
5	150,3,SW-09	440081	8613180	4620	18 L	WGS 84	Aguas debajo de la quebrada Yanacocha, antes del ingreso al río Chacote.

• Efluentes

CUADRO N° 03

N°	Punto o Estación	Coordenadas UTM					Descripción
		Este	Norte	Altitud (m.s.n.m)	Zona	Datum	
1	150,1,TG-03	436856	8610754	4699	18 L	WGS 84	Al Sureste del vivero
2	150,1,SP-12	437119	8610662	4715	18 L	WGS 84	Salida del sedimentador SP-12, al Noroeste de la Planta.





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"

• Calidad de Suelo

CUADRO N° 04

N°	Punto o Estación	Coordenadas UTM					Descripción
		Este	Norte	Altitud (m.s.n.m)	Zona	Datum	
1	150,6,PA-27	441903	8611112	5669	18L	WGS 84	Ubicado en las antiguas Lozas de Concreto.
2	150,6,ESP-1	441887	8611107	4675	18L	WGS84	Ubicado a 15 metros aprox. Al oeste del punto de muestreo PA-27.
3	150,6,PA-11	440996	8613693	4640	18L	PSAD 56	Ubicado a la salida del campamento hacia la ciudad de Huancayo.
4	150,6,PA-10	441881	8611043	4678	18L	PSAD 56	Ubicado en la bifurcación de la carretera que empalma a la carretera actual hacia ATCAS.
5	150,6,ESP-2	441879	8611025	4679	18L	PSAD 56	Ubicado a 20 metros aprox. Al Sur del PA-10.
6	150,6,PA-01-A	436621	8611781	4675	18L	PSAD 56	Ubicado en el campamento CIMSA el Milagro, sobre montículo de tierra sin revegetar.
7	150,6,PA-01-B	436592	8611781	4674	18L	PSAD 56	Ubicado en el campamento CIMSA el Milagro, sobre el área revegetada.
8	150,6,ESP-3	436644	8611793	4664	18L	PSAD 56	Ubicado a 50 metros aprox. Al Este del PA-01-B.
9	150,6,PA-02	436631	8611942	4655	18L	PSAD 56	Ubicado en el acceso al campamento el Milagro
10	150,6,ESP-4	436622	8611947	4661	18L	PSAD 56	Ubicado a 10 metros aprox. Al Noroeste del PA-02.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- La superficie del Pasivo Ambiental Minero Lozas de Concreto PA-27 se encuentra nivelada y la revegetación se encuentra en proceso de desarrollo. Adyacente a dicha superficie se constató la existencia de un montículo de tierra sin revegetar.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"

- Se constató que el Pasivo Ambiental Minero Camino PA-11 es un "corte" (atajo) entre dos tramos de carretera para acortar la distancia y que la superficie se encuentra revegetada en forma natural.
- Se constató que el Pasivo Ambiental Minero Camino PA-10 es un "corte" (atajo) entre dos tramos de carretera para acortar la distancia, cuya superficie se encuentra nivelada y la revegetación se encuentra en proceso de desarrollo.
- En el Pasivo Ambiental Minero Campamento CIMSA El Milagro (PA El Milagro) se constató que la superficie donde estuvo ubicado el campamento se encuentra nivelada y la revegetación se encuentra en proceso de desarrollo. Adyacente al área revegetada se encontró dos montículos de tierra que no están revegetadas.
- En el Pasivo Ambiental Minero Trocha Enrocada El Milagro (PA Trocha El Milagro) se constató que la superficie está nivelada y aproximadamente el 60% de la longitud se encuentra revegetada.
- Se constató que el Pasivo Ambiental Minero Estructura Pircada (PA-26) constituye una estancia de paso en el pastoreo de ganado que cuenta con dos pircas de piedras en los límites laterales y una pirca de piedras en el interior hacia el lado derecho de la estancia. Dicho pasivo ambiental minero no está cerrado.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en la unidad minera Corihuarmi – Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de la Minera IRL S.A. el 17 de marzo del 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 13 MAYO 2014

ROSARIO LUZ CABRERA CABRERA
Directora de Supervisión (e)
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental