

**REPORTE PÚBLICO**  
**ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA UNIDAD MINERA SOLITARIA DE**  
**COMPAÑÍA MINERA SAN VALENTÍN S.A.****I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Compañía Minera San Valentín S.A.  
Unidad minera: Solitaria.**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Lima.  
Provincia: Yauyos.  
Distrito: Laraos.**3. Fecha de Supervisión:**

Del 26 al 27 de marzo de 2014.

**4. Tipo de Supervisión:**

Supervisión Regular.

**5. Objetivo**

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño del proceso productivo de Compañía Minera San Valentín S.A. en las actividades que desarrolla en la unidad minera Solitaria.

**II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS**

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	425 733	8 628 148	Campamento (oficina principal).
2	425 677	8 628 058	Planta de beneficio San Pedro.
3	425 617	8 628 012	Despacho de concentrados.
4	425 625	8 628 108	Cancha de gruesos.
5	425 602	8 628 062	Almacén de reactivos.
6	425 622	8 628 084	Almacén de Cianuro.
7	425 629	8 628 112	Bocamina nivel 500.
8	425 709	8 628 118	Poza de sedimentación nivel 500.
9	425 773	8 627 790	Depósito de relaves – dique lado Este
10	425 737	8 627 848	Depósito de relaves – dique parte media
11	425 919	8 628 424	Rampa San Valentín nivel 570.
12	425 867	8 628 640	Depósito de desmontes nivel 640.
13	425 972	8 628 978	Depósito de desmontes Colorada.
14	425 874	8 628 912	Depósito de desmontes Pepe.





N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
15	426 303	8 628 308	Depósito de desmontes Vizcachas.
16	426 066	8 628 190	Depósito de relleno sanitario.
17	425 516	8 627 880	Planta de tratamiento de aguas residuales.

2. Asimismo, se colectaron muestras de efluentes, agua superficial y aire.

### III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- Durante la supervisión se observó que los depósitos de desmontes de mina Vizcachas y Colorada, muestran taludes inestables y en proceso de erosión por acción de las aguas de lluvia.
- En el depósito de desmonte de mina Vizcachas, se ha dispuesto el material en el lado sur este, cubriendo cursos de agua superficial.
- Todos los accesos existentes emplazados dentro del área industrial, no contaban con cunetas ni pozas de sedimentación.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en la unidad minera Solitaria de Compañía Minera San Valentín S.A., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 31 MAR. 2014

**DELIA MORALES CUTI**  
Directora de Supervisión  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA