

**REPORTE PÚBLICO**
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
MINERA PAMPA II DE CORPORACIÓN MINERA CENTAURO S.A.C.**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Corporación Minera Centauro S.A.C.
Proyecto de Exploración: Pampa II.**2. Ubicación del Proyecto de Exploración Minera:**Región: Pasco.
Provincia: Pasco.
Distrito: Simón Bolívar.**3. Fecha de Supervisión:**

Del 04 al 06 de marzo de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como de las actividades que desarrolla Corporación Minera Centauro S.A.C en el proyecto de exploración minera Pampa II.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

2.1 Durante las acciones de supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

ÁREAS VERIFICADAS EN CAMPO			
Nº	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84)		DESCRIPCIÓN
	ZONA (18)		
	NORTE	ESTE	
1	8816745	347563	Poza de tratamiento de la captación del efluente TQ-1.
2	8817246	347507	Mirador de tajo Quicay.
3	8820385	347145	Plataforma de perforación PTF-006.
4	8820467	347073	Plataforma de perforación PTF-005.
5	8820428	347011	Plataforma de perforación PTF-084.
6	8820464	346976	Plataforma de perforación PTF-102.
7	8820461	346901	Plataforma de perforación PTF-109.
8	8820400	346825	Plataforma de perforación PTF-019.
9	8820484	346755	Plataforma de perforación PTF-010.
10	8820664	346886	Plataforma de perforación PTF-001.
11	8821202	346961	Plataforma de perforación PTF-020.





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

12	8821340	347077	Plataforma de perforación PTF-002.
13	8820664	347061	Plataforma de perforación PTF-143.
14	8820661	347293	Plataforma de perforación PTF-091.
15	8820728	347319	Plataforma de perforación PTF-111.
16	8020718	347277	Plataforma de perforación PTF-110.
17	8820741	347226	Plataforma de perforación PTF-128.
18	8820864	347219	Plataforma de perforación PTF-012.
19	8820703	347156	Plataforma de perforación PTF-009.
20	8820689	347156	Acceso principal a la zona del proyecto de exploración.
21	8820659	347132	Plataforma de perforación PTF-125.
22	8820585	347049	Plataforma de perforación PTF-123.
23	8820553	347024	Plataforma de perforación PTF-122.
24	8820511	346959	Plataforma de perforación PTF-016.
25	8820484	347001	Plataforma de perforación PTF-085.
26	8820505	347026	Plataforma de perforación PTF-103.
27	8820557	347094	Plataforma de perforación PTF-105.
28	8820498	347117	Plataforma de perforación PTF-087.
29	8820507	347188	Plataforma de perforación PTF-071.
30	8820537	347144	Plataforma de perforación PTF-014.
31	8820605	347175	Plataforma de perforación PTF-107.
32	8820653	347201	Plataforma de perforación PTF-108.
33	8820611	347248	Plataforma de perforación PTF-004.
34	8820582	347208	Plataforma de perforación PTF-089.
35	8820577	347267	Plataforma de perforación PTF-073.
36	8820568	347349	Plataforma de perforación PTF-056.
37	8820683	347382	Plataforma de perforación PTF-011.
38	8820731	347455	Plataforma de perforación PTF-077.
39	8820961	347550	Plataforma de perforación PTF-017.
40	8820197	347185	Plataforma de perforación PTF-007.
41	8820152	347214	Plataforma de perforación PTF-008.
42	8820070	347104	Plataforma de perforación PTF-003.
43	8820207	347570	Plataforma de perforación PTF-015.
44	8820368	347372	Plataforma de perforación PTF-013.





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

45	8817729	348882	Almacén temporal de testigos.
46	8817735	348857	Sala de Logeo.

2.2 Asimismo, se colectaron siete (07) muestras de agua superficial y uno (01) muestra de calidad de aire.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- Se verificó que el administrado no ha realizado el sellado de las siguientes plataformas: PTF-077, PTF-111, PTF-123, PTF-085 y PTF-107.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración minera Pampa II de Corporación Minera Centauro S.A.C., del 04 al 06 de marzo de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 31 MAR. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

