



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

REPORTE PÚBLICO ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 A LA UNIDAD MINERA “CONSTANCIA” DE HUBBAY PERÚ S.A.C.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Datos Generales del Titular Minero:

Titular: Hubbay Perú S.A.C.
Unidad Minera: Constancia

1.2 Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Cusco
Provincia: Chumbivilcas
Distrito: Chamaca y Velille

1.3 Fecha de Supervisión:

Del 05 al 07 de abril de 2014.

1.4 Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

1.5 Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño de la gestión ambiental de Hubbay Perú S.A.C. en la unidad minera “Constancia”.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

2.1 Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

- Depósito de Material Saturado.
- Depósito de Relaves.
- Poza de sedimentación TMF 1.
- Poza de sedimentación principal.
- Cantera Huayllachane.
- Área denominada depósito de material inadecuado DM3.
- Depósito de material no generador de drenaje ácido (NAG).
- Depósito de Top Soil.
- Tajo Constancia.
- Plataforma de Armado de Equipos Mina.
- Área de la Chancadora.
- Área de Planta Concentradora.
- Área de mantenimiento planta concentradora.
- Almacén temporal de residuos industriales peligrosos y no peligrosos.
- Pozas de sedimentación planta.
- Poza de sedimentación de la chancadora.
- PTAR Campamento Fortunia.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- Laboratorio de preparación de muestras campamento Fortunia.
- Almacén temporal de residuos sólidos del campamento Fortunia.
- Almacén de insumos químicos.
- PTAR del campamento en construcción.
- Planta de Concreto Supermix.
- Cierre de plataformas exploratorias, zona Chilloroya Sur.

2.2 Asimismo, se colectaron tres (03) muestras de agua superficial y dos (02) muestras de efluentes.

III. SITUACIONES VERIFICADAS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnico y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- En el área de la poza de sedimentación TMF 1, se observó el aniego de agua en la banqueta del anclaje de la geomembrana que recubre la base de la mencionada poza.
- En un área contigua a la poza de sedimentación TMF 1, se observó el almacenamiento de insumos químicos expuesta al ambiente y sin protección.
- En la vía de acceso hacia la plataforma, localizada debajo del Depósito de Desmonte DM-3, se observó que las aguas de escorrentía llegan al suelo natural sin previo control de sedimentos.
- Se observó el apilamiento de material orgánico (Top Soil), en un área distinta a la contemplada en su instrumento de gestión ambiental.
- En la plataforma de armado de equipos, se observó el almacenamiento de hidrocarburos sin base impermeabilizada ni bandejas de contención para derrames.
- En la plataforma de armado de equipos, se observó el almacenamiento de residuos peligrosos sin techo y base impermeabilizada.
- En el almacén temporal de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, se observó la mezcla de estos residuos durante su recolección para su transporte.
- Se observó que el área de laboratorio cuenta con un sistema de drenaje que llega a dos pozas de colección de drenajes, esta se encuentra conectada a una tubería que llega a un canal que lleva aguas de no contacto.
- No se evidenció descarga en el punto de control PV-01. No obstante, la tubería de descarga de este efluente se encuentra ubicado debajo del nivel de agua del río Chilloroya.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 al proyecto "Constancia" de Hudbay Perú S.A.C., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”,
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro,

27 JUN. 2014

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

