

**REPORTE PÚBLICO**
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA UNIDAD MINERA ARCATA DE
COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C.**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Compañía Minera Ares S.A.C.
Unidad Minera: Arcata**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Arequipa
Provincia: Condesuyos
Distrito: Cayarani**3. Fecha de Supervisión:**

Del 13 al 15 de mayo de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; así como del desempeño del proceso productivo y de las labores de cierre de Compañía Minera Ares S.A.C. en las actividades que se desarrollan en la unidad minera Arcata.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

2.	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8342870	788851	Rampa Marlon (bocamina)
2	8342888	788851	Planta dosificadora de relaves
3	8342781	789304	Desmontera Mariana
4	8342539	789161	Poza que recibe las aguas de subdrenaje - desmontera Mariana
5	8341582	789234	Planta concentradora
6	8341533	789271	Planta de relleno hidráulico
7	8340883	788263	Cancha de relaves N° 6
8	8341635	789166	Laboratorio Químico
9	8340881	789861	Poza Vetillas (operativa) del sistema de sedimentación de agua de mina
10	8341341	789466	Depósito de relaves 1, 2, 3 y 4
11	8341234	789434	Depósito temporal de suelo orgánico - tratamiento de mineral de los depósitos de relaves 1, 2, 3 y 4





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

12	8341094	789718	Zona de transferencia de residuos (almacén temporal)
13	8342308	786289	Relleno sanitario
14	8342428	786202	Pozas de secados de lodos N°1, se observó otra poza al costado.
15	8341581	789219	Almacén de materiales
16	8341420	789231	Superintendencia de mantenimiento general (taller de mantenimiento).
17	8340959	789395	Relavera N° 5
18	8342493	788225	Rampa Macarena
19	8342519	788248	Desmontera Macarena
20	8341441	789226	Tanques de petróleo
21	8342087	789189	Planta de tratamiento de lodos activados de efluentes domésticos.

3. Asimismo, se realizaron muestreos en los puntos de control de: efluente, agua superficial o cuerpo receptor, calidad del aire y se evaluó ruido ambiental.

A continuación se presenta el Cuadro N° 02 en el cual se detalla la codificación, descripción y coordenadas de los muestreos realizados en los puntos de control de efluentes:

Cuadro N° 02

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM datum WGS 84, Zona 18L		
			Norte	Este	Altitud (m.s.n.m.)
1	75,1,E-7A	Efluente de Mina, Poza Vetillas	8 340 803	789 965	4 583
2	75,1,E-14	Efluente doméstico, Planta de lodos activados.	8 341 119	789 800	4 573

4. En el Cuadro N° 3 se detalla la codificación, descripción y coordenadas de los muestreos realizados en los puntos de control en agua superficial o cuerpo receptor:

Cuadro N° 03

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM datum WGS 84, Zona 18L		
			Norte	Este	Altitud (m.s.n.m.)
1	75,3,E-1A	Río Chumille (inicio de la Quebrada Arocampa)	8 895 757	279 753	4 544
2	75,3,E-11	Entrada de la Laguna Huisca Huisca	8 895 989	280 969	4 537
3	75,3,E-2	Salida de la Laguna Huisca Huisca	8 895 078	283 392	3 985





5. En el Cuadro N° 4 se detalla la codificación, descripción y coordenadas de los muestreos realizados en los puntos de control de calidad del aire:

Cuadro N° 04

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM datum WGS 84, Zona 18L		
			Norte	Este	Altitud (m.s.n.m.)
1	75,5,E-2	Zona de campamentos de obreros	8 342 258	789 021	4 679
2	75,5,E-1	Cerca de las oficinas principales	8 341 637	789 393	4 648

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnico y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- En un sector del almacén de residuos peligrosos se constató que la berma de contingencia se encontraba rota.
- En áreas adyacentes al tanque de lixiviados y a la caja de paso del relleno sanitario se constató la fuga de lixiviados.
- En el almacén de materiales (Zona E) se evidenció almacenamiento de planchas y tuberías metálicas, y arrastre de sedimentos que han colmatado un canal de concreto que llega hasta el límite del almacén.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizadas en la unidad minera Arcata de Compañía Minera Ares S.A.C. del 13 al 15 de mayo del 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 20 JUN. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

