



REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 AL PROYECTO DE
EXPLORACIÓN MINERA COLQUEMAYO DE COMPAÑÍA DE
MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL**1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Unidad minera: Proyecto de exploración minera Colquemayo.

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Moquegua.
Provincia: General Sánchez Cerro.
Distrito (s): Coalaque.

3. Fecha de Supervisión:

Del 02 al 03 de junio de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, y en los instrumentos de gestión ambiental; por parte de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en las actividades que desarrolla en el proyecto de explotación minera "Colquemayo".

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

CUADRO N° 01

| N° | LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 17L | | DESCRIPCIÓN |
|----|--|--------|--|
| | NORTE | ESTE | |
| 1 | 8168453 | 279074 | Plataforma adyacente a la sala de capacitación. |
| 2 | 8168312 | 279215 | Acceso al área de almacenamiento temporal de residuos sólidos reciclables. |
| 3 | 8168366 | 279206 | Zona de compostaje. |
| 4 | 8168340 | 279162 | Área de corte de testigo. |
| 5 | 8168401 | 279114 | Almacén. |
| 6 | 8168393 | 279099 | Sala de capacitación. |
| 7 | 8168382 | 279124 | Sala de Logueo. |
| 8 | 8168367 | 279085 | Oficinas de exploración. |
| 9 | 8168351 | 279096 | Área de comedores. |



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

| | | | |
|----|---------|--------|--|
| 10 | 8168367 | 279169 | Pozo Séptico. |
| 11 | 8168264 | 279218 | Zona de almacenamiento temporal de residuos sólidos. |
| 12 | 8168331 | 279098 | Área de Lavandería. |
| 13 | 8168443 | 279013 | Grifo. |
| 14 | 8168432 | 279014 | Área de almacén de combustible. |
| 15 | 8168386 | 279049 | Tanque rotoplast, parte alta frente módulo de vivienda. |
| 16 | 8168296 | 279145 | Tanque rotoplast, captación de agua cocina (parte alta). |
| 17 | 8168343 | 279060 | Tanque rotoplast, encima baños parte alta. |
| 18 | 8168475 | 279035 | Casa fuerza. |
| 19 | 8167984 | 277138 | Plataforma COQ11-131. |
| 20 | 8167862 | 277436 | Plataforma COQ11-150. |
| 21 | 8168064 | 277384 | Plataforma COQ11-105. |
| 22 | 8168547 | 278964 | Garita 01 y tranquera. |
| 23 | 8168314 | 279219 | Garita 02 (salida hacia C.C. Palcamayo). |
| 24 | 8168331 | 279095 | Cocina y vestuarios de comuneros. |
| 25 | 8168362 | 279086 | Baños comuneros, posteriores a oficinas. |
| 26 | 8168184 | 279210 | Cancha de fútbol. |

2. Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial, calidad de suelo.

• **Agua Superficial:**

CUADRO N° 02

| N° | Puntos de Muestreo | Descripción | Coordenadas UTM (WGS 84) | |
|----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| | | | Norte | Este |
| 1 | 137,3,CQSW-06 | Río Agua Buena, parte alta | 8172674 | 281759 |
| 2 | 137,3,CQSW-04 | Quebrada Caeranto, parte baja | 8171078 | 283867 |
| 3 | 137,3,CQSW-10 | Río Vagabundo, parte alta | 8164570 | 282896 |
| 4 | 137,3,CQSW-05 | Quebrada Cairani | 8166702 | 279932 |
| 5 | 137,3,CQSW-18 | Quebrada Yanapuquio | 8168376 | 279295 |
| 6 | 137,3,CQSW-09 | Quebrada Colquemayo, parte media | 8168896 | 279304 |



- **Calidad de Suelo:**

CUADRO N° 03

| N° | Puntos de Muestreo | Descripción | Coordenadas UTM (WGS 84) | |
|----|--------------------|--|--------------------------|--------|
| | | | Norte | Este |
| 1 | 137,6,ESP-1 | Muestras geológicas de exploración enbolsadas (sala de logueo) | 8168391 | 279127 |
| 2 | 137,6,ESP-2 | Muestras geológicas de exploración (Rocas) (estante, sala de logueo) | 8168382 | 279124 |

III. HECHOS VERIFICADOS EN LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- Se observó vías de acceso que comunican a diferentes componentes del campamento del proyecto de exploración minera Colquemayo y a las plataformas COQ11-150, plataformas COQ11-131, plataformas COQ11-105 del respectivo proyecto.
- En el campamento del proyecto de exploración minera Colquemayo, se observó la existencia de instalaciones e infraestructuras de los siguientes componentes:

| | | |
|---------|--------|---|
| 8168312 | 279215 | Acceso al área de residuos sólidos reciclables. |
| 8168366 | 279206 | Zona de compostaje |
| 8168340 | 279162 | Área de corte de testigo |
| 8168401 | 279114 | Almacén |
| 8168393 | 279099 | Sala de capacitación |
| 8168382 | 279124 | Sala de Logueo |
| 8168367 | 279085 | Oficinas de exploración |
| 8168351 | 279096 | Área de comedores |
| 8168367 | 279169 | Pozo Séptico |
| 8168264 | 279218 | Zona de almacenamiento temporal de residuos sólidos |
| 8168331 | 279098 | Área de Lavandería |
| 8168443 | 279013 | Grifo |
| 8168432 | 279014 | Área de almacén de combustible |
| 8168386 | 279049 | Tanque rotoplast, parte alta frente módulo de vivienda |
| 8168296 | 279145 | Tanque rotoplast, captación de agua cocina (parte alta) |
| 8168343 | 279060 | Tanque rotoplast, encima baños parte alta |
| 8168475 | 279035 | Casa fuerza |



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

| | | |
|---------|--------|---|
| 8168547 | 278964 | Garita 01 y tranquera |
| 8168314 | 279219 | Garita 02 (salida hacia C.C. Palcamayo) |
| 8168331 | 279095 | Cocina y vestuarios de comuneros |
| 8168362 | 279086 | Baños comuneros posterior a oficinas |

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular realizada al proyecto de exploración minera Colquemayo operado por la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en fechas del 02 al 03 de junio del 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 04 JUL. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA