



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 963 - 2012-OEFA/DS

Asunto : Supervisión regular realizada al Lote 88 (Locación Cashiriari 1 y Planta de Gas Malvinas), operado por la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A.

Referencia : Informe de Supervisión Regular N° 963-2012-OEFA/DS

1. OBJETIVO

Presentar la información pública correspondiente de la supervisión ambiental regular efectuada los días 16 y 17 de mayo de 2012 a las Locación Cashiriari 1 y la Planta de Gas Malvinas del Lote 88, operado por la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A.

2. ANTECEDENTES

2.1 Con fecha 24 de abril de 2002, mediante R.D. N° 121-2002-EM/DGAA se aprobó en forma definitiva el EIA del proyecto de desarrollo del yacimiento de Gas de Camisea – Lote 88, presentado por la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A.

2.2 Con fechas 16 y 17 de mayo de 2012, el OEFA realizó la supervisión ambiental regular a las instalaciones de la Planta de Separación de Gas Malvinas y locación Cashiriari 1 de la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A.; según consta en las actas de supervisión N°006766 y 006768.

3. DE LA SUPERVISIÓN

3.1 Ubicación.

La Planta de Gas Malvinas está ubicada en el margen derecha del río Urubamba y aproximadamente a 50 kilómetros de los yacimientos San Martín y Cashiriari. La locación Cashiriari está ubicada en el Lote 88, margen derecha del río Urubamba, al sur de la Planta de Gas Malvinas. Ambas locaciones se encuentran en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco.

Durante el año 2011 las actividades operativas incluyeron en Malvinas la operación de la Planta de Procesamiento de Gas, y en el Lote 88 la producción en las locaciones San Martín 1, Cashiriari 1 y Cashiriari 3 y la reinyección en la Locación San Martín 3.

3.2 Cronograma de Supervisión

3.2.1 Modalidad de Supervisión

TABLA N° 1

MODALIDAD DE SUPERVISIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Supervisión de Gabinete	14/05/2012	21/05/2012
Supervisión de Campo	16/05/2012	17/05/2012





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

3.2.2 Instalaciones Supervisadas

- PLANTA DE GAS MALVINAS

TABLA N° 2				
INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS84		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	ESTE	NORTE		
Estación de Monitoreo Aguas Subterráneas	0723561	8402690	17/05/2013	17/05/2013
Taller de Mantenimiento	0723634	8690188	17/05/2013	17/05/2013
Punto de Entrega	0723970	8690008	17/05/2013	17/05/2013
Compresoras	0724011	8690082	17/05/2013	17/05/2013
Estabilización	0723929	8690417	17/05/2013	17/05/2013
Área de Deshumidificación	0723787	8690233	17/05/2013	17/05/2013
Pozo de Inyección Agua Industrial	0724100	8688962	17/05/2013	17/05/2013

- LOCACIÓN CASHIRIARI 1

TABLA N° 3				
INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS84		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	ESTE	NORTE		
Helipuerto	0724128	8688938	16/05/2013	16/05/2013
Cluster Cashiriari 1	0747007	8686338	16/05/2013	16/05/2013
Multifásicos	0746844	8686259	16/05/2013	16/05/2013
Colector Flow Lines	0746844	8686218	16/05/2013	16/05/2013
Zona de Drenajes	0746911	8686176	16/05/2013	16/05/2013
Generador Eléctrico	0746851	8686277	16/05/2013	16/05/2013
Pit de Recepción	0746925	8686301	16/05/2013	16/05/2013
Pit de Líquidos Peligros	0746870	8686260	16/05/2013	16/05/2013





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

4. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

LOCACIÓN CASHIRIARI

- Cerca al generador eléctrico se encontraron cuatro (04) recipientes de 55 galones con residuos peligrosos sin rótulo de identificación. El local no está considerado como almacén temporal de residuos.
- El pit de recepción de productos se encontraron residuos peligrosos, (residuos de hidrocarburos, filtros usados) y otros residuos junto a productos. Asimismo fuera del indicado pit de recepción se encontraron cuatro (04) recipientes de 5 galones con aceite usado (residuo peligroso) sin rótulo de identificación.
- En el área del cellar, se encontró dos (02) recipientes de 250 galones cada uno. Conteniendo la sustancia química denominada becorim, que no tienen las hojas MSDS ni bermas de contención.

PLANTA MALVINAS

- En la parte exterior del taller de mantenimiento se encontró residuos sólidos fuera de los contenedores. Asimismo, se observó que un recipiente rotulado como residuos no peligroso industrial RNPI, contenía envases usados de productos químicos, rodajes usados impregnados con hidrocarburos, entre otros residuos.
- En los exteriores del almacén de residuos sólidos se encontró dispersos residuos peligrosos tales como envases de hidrocarburos y de productos químicos en contacto directo con el suelo.

El presente reporte público del Informe N° 963-2012-OEFA/DS ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 01 JUL. 2013

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

