

**REPORTE PÚBLICO**  
**ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LOS PASIVOS AMBIENTALES**  
**MINEROS HUACHOCOLPA DE COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.****I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.  
Unidad minera: Pasivos Ambientales Mineros Huachocolpa

**2. Ubicación de la Unidad Minera:**

Región: Huancavelica  
Provincia: Huancavelica  
Distrito : Huachocolpa

**3. Fecha de Supervisión:**

Del 13 al 15 de marzo de 2014.

**4. Tipo de Supervisión:**

Supervisión Regular.

**5. Objetivo**

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño del proceso productivo de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en las actividades que desarrolla en los pasivos ambientales mineros Huachocolpa.

**II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS**

2.1 Durante la supervisión se verificaron los siguientes Pasivos Ambientales Mineros de acuerdo a las zonas en las que se ubican:

**Zona Positiva**

- Bocamina Cerrada N° 01
- Depósito de Desmonte Cerrado N° 01
- Depósito de Desmonte Cerrado N° 02
- Bocamina Cerrada N° 02
- Rajo Cerrado N° 01
- Rajo Cerrado N° 02
- Trinchera Cerrada N° 01
- Bocamina Cerrada N° 03
- Depósito de Desmonte Cerrado N° 03
- Acceso Cerrado 2
- Acceso Perfilado de acuerdo a la topografía del terreno N° 03
- Acceso Perfilado de acuerdo a la topografía del terreno N° 04.

**Zona Arcopunco (PSAD 56)**

- Punto referencial de plataformas de Perforación Cerradas N° 01
- Acceso Cerrado N°01
- Plataforma de Perforación Cerrada N° 02
- Acceso Cerrado N°02



**Zona Radio (PSAD 56)**

- Trinchera Cerrada N° 01
- Rajo Cerrado N° 01
- Rajo Cerrado N° 02
- Trinchera Cerrada N° 02
- Rajo Cerrado N° 03
- Trinchera Cerrada N° 03
- Bocamina Cerrada y Depósito de Desmonte Cerrado N° 01
- Bocamina Cerrada N° 02
- Depósito de Desmonte Cerrado N° 02
- Bocamina Cerrada y Depósito de Desmonte Cerrado N° 03
- Trinchera Cerrada N° 04
- Bocamina Cerrada N° 04
- Bocamina Cerrada y Depósito de Desmonte Cerrado N° 05
- Trinchera Cerrada N° 05.

**Zona Tangana**

- Desmontera N° 01
- Desmontera N° 02
- Trinchera N° 01
- Desmontera N° 03
- Desmontera N° 04
- Desmontera N° 05
- Punto referencial cercano a las bocaminas de la quebrada de la zona Tangana
- Punto referencial a la bocamina N° 01
- Punto referencial a la bocamina N° 02
- Punto referencial a la bocamina N° 03
- Desmontera TAN-9
- Punto referencial a la bocamina y depósito de Desmonte cerca de DESM-TAN-9.

**Zona Cauca**

- Bocamina N° 01 y Desmontera N° 01
- Bocamina N° 02 y Desmontera N° 02
- Zona Tinquicorral
- Desmontera DMTIN-02
- Desmontera DMTIN-03
- Desmontera DMTIN-04
- Desmontera DMTIN-08
- Desmontera DMTIN-05
- Desmontera DMTIN-06

**Zona Niño Jesús**

- Bocamina Cerrada N° 01
- Depósito de desmonte Cerrado N° 01
- Trinchera N° 01
- Trinchera N° 02

**Zona Huascacocha - Alrededores de Laguna Huascacocha**

- Acceso Cerrado N° 01
- Punto referencial de Plataformas Cerradas N° 01
- Plataforma Cerrada N° 02
- Plataforma Cerrada N° 03
- Plataforma Cerrada N° 04
- Depósito de Desmonte Cerrado N° 01
- Trinchera Cerrada N° 01





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección  
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

### Zona Pastuyoc

- Punto Referencial de Ubicación de plataformas Cerradas N° 01 y 02 y trincheras Cerradas.

2.2 Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial.

### III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- Se observó que los componentes verificados tales como: Bocaminas, Depósitos de desmontes, trincheras y rajos se encuentran cerrados.
- Se observó que los puntos declarados como efluentes: MHUTN-ES-1 y el MHUMP-EF no presentan vertimientos.
- Se observó que los puntos de monitoreo de agua, no cuentan con identificación.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en los pasivos ambientales mineros Huachocolpa de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., del 13 al 15 de marzo de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 31 MAR. 2014

**DELIA MORALES CUTI**  
Directora de Supervisión  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

