

REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACION
HUAJOTO DE ALTURAS MINERALS S.A**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Alturas Minerals S.A
Proyecto de Exploración: Huajoto**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Huancavelica.
Provincia: Huancavelica.
Distrito: Nuevo Occoro, Laria**3. Fecha de Supervisión:**

Del 25 al 26 de marzo de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño de las labores de cierre y post cierre de Alturas Minerals S.A. en las actividades que desarrolla el Proyecto de Exploración Huajoto.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8607125	490476	Plataforma JOT-08-01
2	8607414	491542	Plataforma JOT-08-02
3	8606699	491189	Plataforma JOT-08-03
4	8606734	491822	Plataforma JOT-08-04
5	8606661	492130	Plataforma JOT-08-05
6	8606891	491460	Plataforma JOT-08-06
7	8606725	490222	Plataforma JOT-08-07
8	8606924	490530	Plataforma JOT-08-08
9	8607175	491628	Plataforma JOT-08-09
10	8608511	488836	Plataforma JOT-08-10
11	8607129	490463	Acceso hacia las plataformas JOT-08-01
12	8606804	491098	Acceso hacia las plataformas JOT-08-03
13	8606675	492133	Acceso hacia las plataformas JOT-08-05
14	8606733	490253	Acceso hacia las plataformas JOT-08-07





15	8607181	491628	Acceso hacia las plataformas JOT-08-09
----	---------	--------	--

2. Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial y agua de consumo humano.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

Durante las acciones de supervisión se constató lo siguiente:

- 1) La plataforma JOT-08-03 intercepta un bofedal, saliendo agua de la placa de la perforación.
- 2) La plataforma JOT-08-07 presenta erosión y se observa cascajo en la parte alta y laterales.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el Proyecto de Exploración Huajoto de Alturas Minerals S.A., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 02 ABR. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA