



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"**REPORTE PÚBLICO DE ACCIONES
SUPERVISIÓN ESPECIAL EN LA UNIDAD MINERA BAYÓVAR DE COMPAÑÍA MINERA
MISKI MAYO S.R.L.****I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales**

Titular : Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.
 Unidad Minera : Bayóvar.

2. Ubicación de la Unidad Minera

Región : Piura.
 Provincia : Sechura.
 Distrito : Sechura.

3. Fecha de Supervisión

7 de mayo 2014.

4. Tipo de supervisión

Supervisión Especial

5. Objetivos:

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normativa ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; así como del desempeño del proceso productivo de Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. en las actividades mineras que desarrolla en la unidad minera Bayóvar.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

CUADRO N°1

ÁREAS VERIFICADAS EN CAMPO			
N°	LOCALIZACIÓN UTM WGS 84 ZONA 18		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
01	9358499	494149	Silo de paso al ingreso de concentrado con 15% aproximadamente de humedad.
02	-----	-----	Horno de secado N° 1 (N9358550, E494092) y horno de secado N° 2 (N9358564, E494111) de concentrado.
03	9358642	494028	Faja transportadora de concentrado proveniente de los hornos de secado.
04	9358720	494000	Sistema de almacenamiento de concentrado seco 4% aproximadamente de humedad (2 silos).
05	9358846	494123	Faja tubular (CT1).
06	9358599	494207	Oficinas en la zona de secado de concentrado.
07	9359190	494386	Puerto (punto donde se encuentra el cargador de barcos).





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN


La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- En la zona de fajas se transportan los concentrados que ingresan al elevador de cangilones, punto en el cual se observó emisión de material particulado.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión especial realizada en la unidad minera Bayóvar de Compañía Minera Miski Mayo S.R.L., el 7 de mayo de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 14 MAYO 2014


ROSARIO LUZ CABRERA CABRERA
Directora de Supervisión (e)
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA