



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN ESPECIAL A LA UNIDAD MINERA COLORADA DE
COMPAÑÍA MINERA SAN NICOLAS S.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Datos Generales del Titular Minero:

Titular: Compañía Minera San Nicolás S.A.
Unidad minera: Colorada

1.2 Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Cajamarca
Provincia: Hualgayoc
Distrito: Hualgayoc

1.3 Fecha de Supervisión:

16 de mayo del 2014

1.4 Tipo de Supervisión:

Supervisión Especial.

1.5 Objetivo

Participar de las diligencias de constatación fiscal y toma de muestras de calidad agua, en las quebradas Sinchao, Tres amigos y la Eme, solicitado por la Fiscalía Provincial especializada en Materia Ambiental Cajamarca mediante Oficio N° 00409-2014-MP-FPMA-C. Asimismo, realizar las acciones de verificación y seguimiento al manejo de las aguas superficiales y aguas de proceso de mina.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

2.1 Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

- Canal de derivación de la quebrada Sinchao
- Planta de Tratamiento de Aguas residuales
- Poza de captación de filtraciones
- Tubería de descarga de agua sobre quebrada Sinchao
- Punto de filtración de aguas en quebrada Sinchao
- Quebrada tres amigos
- Canal de aguas residuales San Nicolás
- Tajo Zorro
- Planta de tratamiento de aguas residuales renacimiento.

2.2 Asimismo, se colectaron 7 muestras de agua superficial, 3 de efluentes y 3 de sedimentos.

III. SITUACIONES VERIFICADAS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- Se observó en la parte baja de la playa de tratamiento de aguas residuales industriales, la existencia de una tubería de cuatro pulgadas, a través de la cual, se descarga un efluente hacia el canal de derivación de la quebrada Sinchao.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- Se observó que la poza de lodos del tajo zorro se encuentra colmatado hasta su nivel superior, presentando evidencia de rebose de aguas en uno de sus extremos.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión especial realizada en la unidad minera Colorada de Compañía Minera San Nicolás S.A., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 27 MAYO 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA