



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"**REPORTE PÚBLICO**
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL DEPÓSITO DE CONCENTRADOS
RÍMAC DE PERÚBAR S.A.**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Perúbar S.A.
Depósito de concentrados: Rímac.**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Callao.
Provincia: Callao.
Distrito: Callao.**3. Fecha de Supervisión:**

Del 28 al 30 de abril del 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, por parte de Perúbar S.A. en las actividades que desarrolla en el depósito de concentrados Rímac.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

CUADRO N°1

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8667048	268157	Antes zona de Oficinas.
2	8667073	268131	Antes dependencia (patio de almacenaje de concentrados).
3	8667121	268195	Antes depósito encapsulado de presión negativa.
4	8667088	268116	Antes balanza.
5	8667095	268133	Antes zona de lavado de camiones.
6	8667089	268096	Portón de ingreso de vehículos.
7	8667083	268103	Antes poza de sedimentación.
8	8667067	268175	Anterior posición de tanque de agua.
9	8667035	268107	Grifo de agua potable.
10	-----	-----	Cerco perimetral (Vértices: N8667034, E268106; N8667123, E268090; N8667145, E268258; N8667115, E268261; N8667105, E268169; N8667048, E268175).





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

2. Asimismo, se colectaron muestras de agua potable, suelo y aire cuya ubicación se detalla a continuación:

CALIDAD DE AGUA POTABLE

CUADRO N°2

N°	Punto	Descripción	Coordenadas UTM WGS 84		
			Norte	Este	Alt
1	MA1	Punto de muestreo de agua, tomado en el interior del local de Perúbar, caño ubicado cerca al portón de ingreso.	866 7041	268 102	24

CALIDAD DE SUELO

CUADRO N°3

N°	Punto	Descripción	Coordenadas UTM WGS 84		
			Norte	Este	Alt
1	P4	Punto de suelos, tomado en el Jr. Yuri maguas, muestreado en el jardín del C.I. Virgen María.	866 7132	267 893	22
2	P6	Punto de suelos, tomado en la esquina opuesta a la comisaria cerca al pasaje San Agustín ubicado en el parque de la Familia.	8 666 968	267 832	24
3	P1	Punto de suelos, ubicado en el jardín del estacionamiento de buses Orión, dirección Avenida Rímac 190.	8 666 994	268 115	16
4	P2	Punto de suelos, ubicado entre la Avenida Rímac y Calle Manuel Aristides en el jardín de la casa Mz. H Lot. 24.	8 667 136	268 058	29
5	P8	Punto de suelos ubicado detrás de la comisaria en el patio del colegio I.E.P. Divina Pastora, al frente de la casa Mz. F Lote 7.	8 666 978	267 981	26
6	P5	Punto de suelos, ubicado en la Calle Amauta, en el Jardín de la casa Mz. N Lote 3.	8 667 072	267 815	24
7	P3	Punto de suelos, ubicado en la prolongación de la Calle 14 de Febrero y Dos de Mayo, en el jardín de la casa Mz. L Lote 15.	8 667 131	267 976	23
8	P9	Punto de suelos, ubicado en el parque al costado del I.E.P. Divina Pastora.	866 7051	268 011	21
9	P7	Punto de suelos, ubicado en la Avenida República de Argentina, frente a la casa Mz. D Lote 32.	8 666 878	267 875	22





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

CALIDAD DE AIRE

CUADRO N°4

N°	Punto	Descripción	Coordenadas UTM WGS 84		
			Norte	Este	Alt
1	PMA1	Ubicado en el techo de una vivienda a 60 m. del depósito Rímac, aladaña a la vivienda de dirección Mz Q. Lt 11 Urbanización Ciudadela Chalaca – Avenida Rímac, donde se realizaron los monitoreos trimestrales.	8 667 154	268 036	13
2	PMA2	Ubicado en el techo de una vivienda con dirección esquina Avenida Argentina y Miguel Capurro.	8 666 861	268 312	15
3	PMA3	Ubicado en el techo de la Comisaría del Asentamiento Humano Ciudadela Chalaca.	8 666 978	267 941	10
4	PMA4	Ubicado en el techo de las instalaciones del depósito de concentrado de minerales Rímac.	8 667 047	26 8154	12

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular realizada en el depósito de concentrado de minerales Rímac de Perúbar S.A., del 28 al 30 de abril de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro,

30 MAYO 2014

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

