

**REPORTE PÚBLICO**
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
ANTABAMBA DE VERDE RESOURCES S.A.C.**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Verde Resources S.A.C.
Proyecto de exploración minera: Antabamba**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Apurímac.
Provincias: Aymaraes, Antabamba.
Distritos: Cotaruse, Juan Espinoza Medrano.**3. Fecha de Supervisión:**

Del 22 al 23 de abril de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; así como del desempeño de las labores de cierre de Verde Resources S.A.C. en las actividades que desarrolla en el proyecto de exploración Antabamba.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8399898	715496	Plataforma PT-2
2	8398949	716122	Plataforma PT-3
3	8399172	716650	Plataforma PT-4
4	8398551	715905	Plataforma PT-8
5	8398272	716276	Plataforma PT-9
6	8398826	715798	Plataforma PT-10
7	8398952	716652	Plataforma PT-14
8	8399900	715511	Acceso hacia la plataforma PT-2
9	8398939	716134	Acceso hacia la plataforma PT-3
10	8399167	716629	Acceso hacia la plataforma PT-4
11	8398483	715950	Acceso hacia la plataforma PT-8
12	8398272	716276	Acceso hacia la plataforma PT-9
13	8398625	715983	Acceso hacia la plataforma PT-10
14	8398972	716658	Acceso hacia la plataforma PT-14





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

15	8399389	716117	Ex - campamento
16	8399427	716135	Zona donde se ubicaron los biodigestores
17	8399383	716159	Lugar donde se ubicó la zona de logeo
18	8399380	716145	Zona donde se ubicó el comedor

2. Cabe precisar, que debido a la paralización del proyecto y por haberse desmantelado el campamento en la zona, no se colectaron muestras agua superficial.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnico y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- Se ha constatado la placa del sondaje ATB-12.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración minera Antabamba de Verde Resources S.A.C. del 22 al 23 de abril de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 05 MAYO 2014

ROSARIO LUZ CABRERA CABRERA

Directora de Supervisión (e)

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA