



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 1597-2013-OEFA/DS-HID

Asunto : Supervisión regular a la Planta Envasadora de GLP de la empresa LLAMAGAS PUCALLPA S.A.

Referencia: Informe de Supervisión Regular N° 1597 -2013-OEFA/DS-HID

### 1. OBJETIVO

Presentar la información pública correspondiente de la supervisión ambiental regular efectuada los días 12 y 13 de noviembre de 2013 a la Planta Envasadora de GLP de la empresa LLAMAGAS PUCALLPA S.A.

### 2. ANTECEDENTES

- 2.1 La empresa Llama Gas Pucallpa S.A., cuenta como instrumento de gestión ambiental un PAMA del año 1996, el mismo que fue elaborado por Servicios y Consultoría de Seguridad S.A. (SECOSEG S.A).
- 2.2 En el año 2001 la Planta Envasadora de Llama Gas Pucallpa S.A. obtuvo la Constancia de Registro N° 0001-PEGL-25-2001 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas.
- 2.3 Con fecha 14 de febrero de 2013, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA), realizó la supervisión ambiental regular a la Planta Llama Gas Pucallpa S.A., dejando constancia de lo actuado en las Actas de Supervisión N° 008353, 008354 y 008355.
- 2.4 Con fecha 25 de agosto de 2013, el OEFA realizó la supervisión ambiental regular a la Planta Llama Gas Pucallpa S.A., dejando constancia de lo actuado en las Actas de Supervisión N° 008589 y N° 008590.
- 2.5 Con fechas 12 y 13 de noviembre de 2013, el OEFA realizó la supervisión ambiental regular a la Planta Llama Gas Pucallpa S.A., dejando constancia de lo actuado en las Actas de Supervisión N° 002375, N° 002376 y N° 002377.

### 3. DE LA SUPERVISIÓN

#### 3.1 Ubicación.

La Planta Envasadora de GLP Llama Gas Pucallpa S.A. se encuentra ubicada en Av. Arborización S/N Cdra. 1, distrito Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali.

#### 3.2 Descripción del Proyecto

La planta se encuentra construida en un terreno de aproximadamente de 1,200 m<sup>2</sup> estando en su mayor parte al aire libre. Las partes techadas corresponden a la plataforma de llenado, oficinas y servicios.

La planta cuenta con:

- Un cerco perimétrico de 4.5 m de alto.
- Una plataforma de llenado de concreto con 150 m<sup>2</sup>.
- Bases de concreto para los tanques de GLP.



15



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- Cisterna para agua potable
- Cisterna para sistema contra incendio
- Equipo de granallado
- Equipo de pintado de cilindros.
- Área destinada a pruebas hidrostáticas
- Oficinas
- Servicios higiénicos
- Guardianía.

La planta opera con un tanque de 10,000 gls, de fabricación nacional de marca ITSA el que cuenta con la documentación y pruebas correspondientes.

En lo correspondiente a distancias, accesorios e instalaciones en general, defensas, señalización etc. cumple con lo especificado en el D.S. 27-94-EM en el Título III.

### 3.3 Cronograma de Supervisión

#### 3.3.1 Modalidad de Supervisión

TABLA N° 2		
MODALIDAD DE SUPERVISION	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Supervisión de Gabinete	02.11.2013	29.11.2013
Supervisión de Campo	12.11.2013	13.11.2013
Monitoreo Ambiental	12.11.2013	13.11.2013

#### 3.3.2 Instalaciones Supervisadas

INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS84		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	N	E		
	Zona de granallado y zona de Máquina Gracco	9072775		
Zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos	9072738	547311	12.11.13	12.11.13
Cuarto de bomba contra incendio	9072730	547317	12.11.13	12.11.13
Almacén de productos químicos	9072745	547315	12.11.13	12.11.13
Zona de pintado de balones	9072739	547327	12.11.13	12.11.13
Zona de llenado y envasado	9072729	547330	12.11.13	12.11.13
Zona de trasiego	9072696	547330	12.11.13	12.11.13



AS



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

TABLA N° 3				
INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS84		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	N	E		
Taque de almacenamiento de GLP (el cual se encuentra dentro de un cubeto de losa de concreto y muros de contención)	9072700	547313	13.11.13	13.11.13
Zona de almacenamiento final de balones llenos	9072705	547330	13.11.13	13.11.13
Zona de segregación de residuos sólidos.	9072688	547316	13.11.13	13.11.13

#### 4. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

- Con fecha 30 de marzo de 2012, el administrado presentó al OEFA el Plan de Contingencias – Período 2012, pero ésta no cuenta con la debida aprobación de la autoridad competente.
- Se solicitó al administrado el documento que aprueba el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), sólo alcanzó el informe del cumplimiento del PAMA.
- Del seguimiento de los cinco (05) hallazgos realizados en la supervisión del 25 de agosto de 2013, un (01) hallazgo no ha sido levantado.

El presente reporte público del Informe N° **1597** -2013-OEFA/DS-HID ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 27 DIC. 2013

**DELIA MORALES CUTI**

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA