## REPORTE PÚBLICO DEL INFORME Nº 32 2013-OFFA/DS-HID

Asunto:

Informe de Supervisión Regular al Lote VII de la empresa Sapet

Development Perú INC. Sucursal Perú.

Referencia:

Informe de Supervisión 22 al 26 de Abril 2013 OEFA/DS/HID.

Fecha:

Lima, 30 de abril 2013

#### OBJETIVO

Presentar la información pública correspondiente a la supervisión regular efectuada desde los días del 22 al 26 de abril de 2013, al Lote VII de la empresa Sapet Development Perú INC. Sucursal Perú (en adelante Sapet), cuyos resultados constan en el Informe N° 321 del 22 al 26 -2013-OEFA/DS-HID.

### 2. ANTECEDENTES

- 1.1 El 10 de abril de 2000, mediante D.S. Nº 017-2005-EM, se aprueba el Contrato de Licencia para Explotación de Hidrocarburos en el Lote VII/VI, entre Perupetro S.A. y Sapet Development Perú INC, Sucursal Perú (en adelante Sapet).
- 1.2 El 4 de agosto de 2005, mediante R.D. N° 263-2005-MEM/AAE fue aprobado el ElA del Proyecto de Perforación de 115 Pozos de Desarrollo en el Lote VII/VI de la empresa Sapet.
- 1.3 El 6 de enero de 2011, mediante R.D. N° 001-2011-MEM/AAE fue aprobado el Plan de Abandono Parcial (PAP) del "Ex Proyecto de Inyección de Agua en Siete Vientos en el Lote VII" de la empresa Sapet, en ejecución actual.
- 1.4 Del 4 al 6 de abril de 2011, el OEFA efectuó la visita de Supervisión Ambiental Regular al Lote VII/VI de la empresa Sapet
- 1.5 El 10 de abril de 2012, mediante registro de mesa de partes N° 2011-E01-007429, el administrado presentó ante el OEFA el Informe Anual de Cumplimiento Ambiental Anual – Lote VII/VI del periodo 2011.
- 1.6 Del 15 al 17 de mayo de 2012, el OEFA realiza la visita de Supervisión Ambiental al Lote VII/VI, según consta en Acta de Supervisión N° 6178, N° 6179 y N° 6180.
- 1.7 El 3 de agosto de 2012, mediante R.D. N° 203-2012-MEM/AAE fue aprobado el ElA del "Proyecto de Perforación de 3 022 Pozos de Desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 Km en el Lote VII/VI" de la empresa Sapet.
- 1.8 El 30 de enero de 2013 mediante Oficio N° 347-2013-MEM/AAE, fue aprobado el Plan Ambiental Complementario (PAC) del Lote VII/VI" de la empresa Sapet, aprobando la liberación de la carta de fianza correspondiente.



1.9 Del 22 al 26 de abril de 2013, el OEFA efectuó la visita de Supervisión Ambiental Regular al Lote VII/VI de la empresa Sapet.

## 3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA SUPERVISADA

Titular : Sapet Development Perú INC. Sucursal Perú

Lote : VII

Estudios Ambientales: EIA del Proyecto de Perforación de 115 Pozos de

Desarrollo en el Lote VII/VI de la empresa Sapet..

Extensión : 18 200 Has.

Provincia : Talara
Departamento : Piura

### 4. ACCIONES DE SUPERVISION REALIZADAS

Durante la supervisión se inspeccionó las locaciones e instalaciones que se citan en el cuadro siguiente:

Instalaciones Supervisadas	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS-84	
	ESTE	Norte
Batería 203	469 299	9 486 801
Pozo 12 483	469 299	9 486 801
Pozo 12 498		
Pozo 12 426 (2 OBS)	469 447	9 485 435
Batería 205	469 612	9 485 135
Pozo 12 477	469 632	9 485 130
Pozo 12 468	469 707	9 487 011
Batería 130 (OBS )	477 055	9 487 070
- (Muestra Suelo 1)	477 124	9 487 070
Pozo 12 123	476 915	9 487 296
Estación de Bombas 151 Lomitos	474 223	9 486 764
Pozo 12 123	473 947	9 484 361
Pozo 1 433	473 721	9 483 315
Batería 112 (OBS)	473 365	9 482 014
Pozo 3 893 (OBS)	474 253	9 482 330
Pozo 3 888	474 521	9 482 667
Pozo 12 570 (Cerrado con Precinto 0000165)	474 841	9 482 979
Pozo 12 565 (Cerrado con Precinto 0039491)	475 075	9 483 112



INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS-84	
	Еѕте	Norte
Estación 1	473 360	9 489 167
- (Muestra de agua salida poza API)	473 360	9 489 167
- (Muestra suelo vértice Poza de Evaporación)	473 360	9 489 167
Batería 38 (antiguo)	468 921	9 479 883
Batería 200 (antiguo)	471 653	9 479 950
Pozo 7 253	471 718	9 480 155

# 5. RESULTADO DE LA SUPERVISION

- 5.1 Como resultado de la supervisión ambiental al Lote VII, de la empresa Sapet Development Perú INC, se ha consignado en las Actas de Supervisión N° 008524, 008525, tres (03) hallazgos en campo y se detectó una (01) observación en la revisión documentaria de los Informes de monitoreo de efluentes líquidos, correspondientes al periodo año 2012.
- 5.2 Se tiene tres (03) observaciones pendientes, detectadas en supervisiones anteriores del OEFA.
- 5.3 Como parte de la supervisión se realizó la toma de muestras para análisis de calidad de suelos de la operación y el análisis de calidad de efluente líquidos.

El presente reporte público del Informe N° 32 | -2013 OEFA/DS-HID ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 1 7 JUN. 2013

DELIA MORALES CUTI Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

17 JUN. 2013