



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## REPORTE PÚBLICO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN N° 258 -2013-OEFA/DS-HID

Asunto : Informe de Supervisión Regular realizada al Lote 57 (Proyecto de Perforación de Tres (03) Pozos Exploratorios y Complementación del Pozo 57-29-1XST en la Locación Kinteroni , operado por la empresa Repsol Exploración Perú Sucursal del Perú.

Referencia : Informe de Supervisión Regular N° 258 -2013-OEFA/DS-HID

### 1. OBJETIVO

Presentar la información pública correspondiente a la supervisión ambiental regular realizada el 22 de marzo de 2013, al Lote 57 operado por la empresa Repsol Exploración Perú Sucursal del Perú.

### 2. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 19 de noviembre de 2003, se publicó el D.S. N°043-2003-EM, donde se aprueba el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el lote 57, entre Perúpetro S.A., Repsol Exploración Perú S.A., Sucursal del Perú (en adelante Repsol) y Burlington Resources Perú Limited, Sucursal Peruana, siendo esta última sucedida por la empresa Petrobras Energía Perú S.A. (en adelante Petrobras).
- 2.2 Con fecha el 27 de enero de 2004, y modificado mediante escritura pública del 22 de enero de 2008, se establece el contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 57, celebrado con el Consorcio Titular del Lote 57, actualmente conformado entre Repsol y Petrobras.
- 2.3 Con fecha 11 de enero de 2010, mediante Resolución Directoral N°006-2010 , se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del Proyecto de Perforación de Tres (03) Pozos Exploratorios y Complementación del pozo 57-29-1X.
- 2.4 Con fecha 05 de julio de 2011, mediante documento con registro de mesa de partes N°2011-E01-007889, la empresa Repsol comunica al OEFA el Programa de Abandono Temporal- Kinteroni 57-29-1X ST.
- 2.5 Con fecha 27 de julio de 2011, mediante Carta MASC-470-11, la empresa Repsol presenta el Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental realizado en el Lote 57 y correspondiente al segundo trimestre del año 2011.
- 2.6 Con fecha 02 de noviembre de 2011, mediante Carta MASC-609-11, la empresa Repsol presenta el Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental realizado en el Lote 57 y correspondiente al tercer trimestre del año 2011.
- 2.7 Con fecha 19 de octubre de 2012, mediante registro N°2012-E01-022491, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas- SERNANP, alcanza el Informe N°229-2012-SERNANP-OAJ, referida al Plan de Abandono Temporal – Kinteroni 57-29-1X ST.
- 2.8 El 22 de marzo de 2013, el OEFA realiza una visita de supervisión ambiental a las instalaciones del Proyecto de Perforación de Tres (03) Pozos Exploratorios y Complementación del pozo 57-29-1X.





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

### 3. DE LA SUPERVISIÓN

#### 3.1 UBICACIÓN

El Lote 57, que esta ubicado entre las provincias de Satipo del departamento de Junin, Atalaya del departamento Ucayali y la Convención del Departamento de Cuzco. El área inicial del Lote 57, otorgada por el Contrato de Licencia suscrito el 27 de enero de 2004, alcanzaba una extensión de 611,067.81 ha., la cual fue reducida a 485,790.027ha.

#### 3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto ha consistido en la perforación de tres (03) pozos exploratorios, situados en la Locación Kinteroni 1, así como la complementación del pozo Kinteroni 57-29-1X ST, ya existente en dicha locación. La perforación de los tres (03) pozos exploratorios ha sido realizado con la finalidad de confirmar las dimensiones de la estructura geológica y determinar con mayor precisión el volumen de reservas gasíferas en la estructura denominada Kinteroni, perteneciente al Lote 57.

Actualmente, este proyecto se encuentra en estado de abandono parcial, ya que sobre las instalaciones de este proyecto se viene ejecutando actividades de explotación gasífera, mediante el Proyecto de Desarrollo del Campo Sur de Kinteroni.

#### 3.3 CRONOGRAMA DE LA SUPERVISIÓN

##### 3.3.1 Modalidad de la Supervisión

MODALIDAD DE LA SUPERVISIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Supervisión de Gabinete	04.03.2013	08.03.2013
Supervisión de Campo	22.03.2013	22.03.2013

##### 3.3.2 Instalaciones Supervisadas

INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	SISTEMA WGS84			
	E	N		
Pozo Kinteroni 57-29-1XST	690682	8727208	22.03.2013	22.03.2013
Pozo Kinteroni 57-29-2D-ST 1	690689	8727204	22.03.2013	22.03.2013
Pozo Kinteroni 57-29-3D	690694	8727200	22.03.2013	22.03.2013
Área de Tanques Australianos	690599	8727272	22.03.2013	22.03.2013
Poza de Quema	690511	8727262	22.03.2013	22.03.2013
Área de poza de perfil sísmico	690577	8727244	22.03.2013	22.03.2013





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	SISTEMA WGS84			
	E	N		
vertical				
Área de Explosivo	690588	8727282	22.03.2013	22.03.2013
Poza para residuos orgánicos	690647	8727118	22.03.2013	22.03.2013
Helipuerto	690690	8727094	22.03.2013	22.03.2013
Área de Campamento	690761	8727098	22.03.2013	22.03.2013
Almacén Temporal de Residuos Sólidos	690661	8727162	22.03.2013	22.03.2013
Almacén de Químicos	690676	8727176	22.03.2013	22.03.2013
Almacén de Celdas de Corte de Perforación.	690736	8727214	22.03.2013	22.03.2013

#### 4. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN

En la presente supervisión regular ambiental se han detectado tres (03) hallazgos, los que se detallan a continuación:

- En el área donde se encontraban las celdas de compostaje, actualmente se encuentra sin vegetación, son suelo removido y con restos de geomembranas y tuberías plásticas enterradas.
- Se ha detectado que la empresa Repsol, solamente ha realizado hasta el mes de Junio de 2011 el Monitoreo de la Calidad de Agua.
- Se ha evidenciado que las instalaciones y facilidades de los componentes de este proyecto han sido abandonadas, sin contar con un Plan de Abandono aprobado.

El presente reporte público del Informe N° 258 -2013-OEFA/DS-HID ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

San Isidro,

12 JUN. 2013

**DELIA MORALES CUTI**

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA