



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 812-2013-OEFA/DS-HID

Asunto : Supervisión regular realizada al Lote XX operado por la empresa Petrolera Monterrico.

Referencia : Informe de Supervisión Regular N° 812-2013-OEFA/DS-HID

1. OBJETIVO

Presentar la información pública correspondiente a la supervisión ambiental regular efectuada del 25 al 27 de abril de 2013 al Lote XX operado por la empresa Petrolera Monterrico (en adelante Petromont), cuyos resultados constan en el Informe de Supervisión N° 812-2013-OEFA/DS-HID.

2. ANTECEDENTES

2.1 Mediante Decreto Supremo N° 001-2006-EM, de fecha 04 de enero de 1994, se aprobó el Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos en el Lote XX, celebrado entre Perupetro S.A. y Petromont.

2.2 Mediante Resolución Directoral N° 061-2007-MEM/AAE del 15 de enero de 2007, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de Hidrocarburos en las Áreas de Zorritos, Copé y Carpitas – Punta Bravo, Lote XX.

2.3 Mediante Resolución Directoral N° 783-2007-MEM/AAE del 24 de setiembre de 2007, se aprobó el Plan de Manejo Ambiental de la Adecuación del Tanque PRP 0448 - Lote XX.

2.4 Mediante Decreto Supremo N° 049-2008-EM, de fecha 29 de setiembre de 2008, se aprobó la modificación del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote XX, referida a la ubicación del Lote XX.

2.5 Mediante Resolución Directoral N° 147-2011-MEM/AAE del 19 de mayo de 2011, se aprobó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de Reubicación y Perforación del Pozo C 14003 Carpitas – Lote XX.

2.6 Mediante Carta N° 761-2011/PM, de fecha 25 de noviembre de 2011, Petromont remitió al OEFA el Informe de Monitoreo Ambiental – Lote XX, correspondiente al año 2011.

2.7 Mediante Carta N° 279-2012/PM, de fecha 03 de mayo de 2012, Petromont remitió al OEFA el Informe de Monitoreo Ambiental – Lote XX, correspondiente al primer trimestre de 2012.

2.8 Mediante Carta N° 473-2012/PM, de fecha 02 de agosto de 2012, Petromont remitió al OEFA el Informe de Monitoreo Ambiental – Lote XX, correspondiente al segundo trimestre de 2012.

2.9 Mediante Carta N° 671-2012/PM, de fecha 07 de noviembre de 2012, Petromont remitió al OEFA el Informe de Monitoreo Ambiental – Lote XX, correspondiente al tercer trimestre de 2012.

2.10 Mediante Carta N° 035-2013/PM, de fecha 22 de enero de 2013, Petromont, presentó al OEFA, la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos - periodo 2012, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos - periodo 2013 y los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos 2012.





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

2.11 Mediante Carta N° 035-2013/PM, de fecha 25 de marzo de 2013, Petromont remitió al OEFA el informe Ambiental Anual 2012.

2.12 Del 25 al 27 de abril de 2013, el OEFA realizó una supervisión regular al Lote XX, suscribiéndose las Actas de Supervisión N° 008636, 008637 y 008638.

3. DE LA SUPERVISIÓN

3.1 Ubicación

El Lote XX operada por la empresa Petromont, ocupa una extensión de 6,355.944 ha y está ubicado en la Costa Norte, en el departamento de Tumbes, provincia de Contralmirante Villar. Este lote presenta tres áreas: área Zorritos, que limita por el norte y oeste con el Lote Z-1, por el este y sur con el lote XXIII; área Copé, que limita por el norte, este, sur y oeste con el Lote XXIII y el área Carpitás que limita por el oeste con el Lote Z-1, por el norte, este y sur con el lote XXIII.

3.2 Cronograma de Supervisión

3.3.1 Modalidad de Supervisión

MODALIDAD DE SUPERVISIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Supervisión de Gabinete	01/04/2013	06/04/2013
Supervisión de Campo	25/04/2013	27/04/2013

3.3.2 Instalaciones Supervisadas

INSTALACIÓN	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS84		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	N	E		
Pozo 338-Z	536869	9593185	25/04/2013	25/04/2013
Pozo 14051	537539	9593573	25/04/2013	25/04/2013
Pozo C-12	502366	9555207	25/04/2013	25/04/2013
Pozo C-14	516642	9555056	25/04/2013	25/04/2013
Pozo 14003	502099	9554548	25/04/2013	25/04/2013
Pozo C-22	500024	9555530	25/04/2013	25/04/2013
Pozo 14001	500506	9555560	25/04/2013	25/04/2013
Pozo C-1	504013	9555936	25/04/2013	25/04/2013
Pozo 14002	504208	9556370	25/04/2013	25/04/2013
Pozo PB-90	504081	9556100	25/04/2013	25/04/2013
Pozo C-29	505188	9656879	25/04/2013	25/04/2013
Pozo C-4	504897	9556821	25/04/2013	25/04/2013
Pozo C-28	504436	9556365	25/04/2013	25/04/2013
Pozo C-2	504188	9555912	25/04/2013	25/04/2013





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Pozo 337-Z	537430	9593648	26/04/2013	26/04/2013
PO30 336-Z	537216	9593432	26/04/2013	26/04/2013
Pozo 340-Z	537512	9593718	26/04/2013	26/04/2013
Pozo 365-Z	536926	9593344	26/04/2013	26/04/2013
Pozo 335-Z	536800	9593360	26/04/2013	26/04/2013
Pozo 353-Z	536600	9593330	26/04/2013	26/04/2013
Batería San Antonio	536892	9593194	25/04/2013	25/04/2013
Batería Carpita Este	504071	9555925	25/04/2013	25/04/2013
Batería Carpita Oeste	502200	9556091	25/04/2013	25/04/2013
Poza de Evaporación	501193	9555570	25/04/2013	25/04/2013

4. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

- Se verificó si las plataformas de los diecinueve (19) pozos del Lote XX cuentan con sistemas de contención ante fugas o derrames de hidrocarburos.
- Se constató la impermeabilización de la poza de evaporación donde se dispone los efluentes industriales provenientes de las Baterías Carpititas Este, Carpititas Oeste y San Antonio.

En el siguiente Cuadro se muestran los resultados de los informes de monitoreo de ruido presentados por la empresa los años 2011 y 2012.

Cuadro N°1 – Resultados de Monitoreo de Ruido

Punto de monitoreo	Unidad	D.S. N° 085-2003-PCM	Año 2011		Año 2012			
			IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
			Diurno					
Baterías Carpititas Este	dB	80	84,4	-	-	-	-	
Baterías Carpititas Oeste			80,9	-	-	-	-	
Baterías San Antonio			-	-	-	-	-	
Pozo 337-Z			85,8	-	-	95,3	-	
Pozo RT-55			-	-	-	-	-	
Pozo 14001			-	-	-	-	-	
Pozo 14002			83,7	83,5	-	-	-	
Pozo 14003			82,1	-	-	-	-	
Pozo 14051			-	-	-	-	-	
Pozo C-22			81,6	-	-	-	-	





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

El presente reporte público del Informe N° 812-2013-OEFA/DS-HID ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro,

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA