

**REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 1668 -2013 OEFA/DS-HID**

Asunto : Informe de Supervisión Regular de la Locación del Pozo los Ángeles 1X de Lote 131, administrado por la empresa CEPSA PERU S.A.

Referencia : Informe de Supervisión N° 1668 -2013 OEFA/DS -HID

Fecha : San Isidro, 27 DIC. 2013

**1. OBJETIVO**

Presentar la información pública correspondiente a la supervisión ambiental, regular efectuada desde el 19 al 22 de noviembre de 2013 de la Locación del Pozo los Ángeles 1X de Lote 131, de la empresa CEPSA PERÚ .S.A., cuyos resultados constan en el Informe de Supervisión Ambiental N° 1668 -2013-OEFA/DS-HID.

**2. ANTECEDENTES**

- 1.1. Con fecha 21 de noviembre de 2007, mediante Decreto Supremo N° 075-2007-EM, se aprobó el contrato de licencia de exploración y explotación en el Lote 131; celebrado entre PERUPETRO S.A. y CEPSA PERU S.A., Sucursal del Perú (en adelante CEPSA).
- 1.2. Con fecha 24 de junio de 2010, mediante la Resolución Directoral N° 232-2010-MEM/AAE el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Prospección Sísmica en el Lote 131.
- 1.3. Con fecha 13 de julio de 2011, mediante Carta N° CEPSA\_SSACC\_2013-095, CEPSA entregó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA) los instrumentos de gestión ambiental del Lote 131.
- 1.4. Con fecha 21 de enero de 2013, mediante Carta N° CEPSA\_SSACC\_2013-017, CEPSA envió al OEFA la Declaración del Manejo de Residuos 2012 y el Plan de Manejo de Residuos para el 2013, de las operaciones de exploración que se ejecutan en la selva.
- 1.5. Con fecha 27 de febrero de 2013, mediante la Resolución Directoral N° 060-2013-MEM/AAE el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Perforación de 02 pozos exploratorios y 06 pozos confirmatorios en el Lote 131.
- 1.6. Con fecha 25 de marzo de 2013, mediante Carta N° CEPSA\_SSACC\_2013-094, CEPSA comunicó al OEFA que durante el año 2012, no se realizaron actividades Exploratorias en el Lote 131.
- 1.7. Con fecha 01 de abril de 2013, mediante Carta N° CEPSA\_SSACC\_2013-115, CEPSA comunicó al OEFA el inicio de la etapa de movilización y logística para los trabajos de perforación exploratoria, correspondiente al Pozo Los Ángeles 1X – Lote 131.
- 1.8. Con fecha 22 de mayo de 2013, el OEFA realizó una visita de supervisión ambiental a las instalaciones del Lote 131, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Se firmaron las Actas de Supervisión N° 008138 y 008139.
- 1.9. Con fecha 10 de junio de 2013, mediante Carta CEPSA\_SSACC\_2013-173 y registro de mesa de partes 2013-E01-019102, CEPSA remitió al OEFA la información solicitada mediante Acta N° 008139 de fecha 22/05/2013 (informe del avance del Plan de Relaciones Comunitarias, autorización de infiltración de aguas residuales domésticas y autorización de vertimiento de efluentes industriales).



*[Handwritten signature]*



- 1.10. Con fecha 22 de octubre de 2013, mediante Carta CEPESA\_SSACC\_2013-287 y registro de mesa de partes 2013-E01-31734, CEPESA presentó la información de Proyecto de Perforación del Pozo Los Ángeles 1X de Lote 131 – Informe de mes de septiembre de 2013.
- 1.11. Con fecha 19 de noviembre de 2013 personal de OEFA, realizó la segunda supervisión ambiental a las instalaciones del Lote 131, según consta en las Actas de N° 002454 y 002455.

### 3. DE LA SUPERVISIÓN

#### 3.1. Ubicación.

El Lote 131 tiene una extensión de 990,472 ha, políticamente, se encuentra ubicado entre las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad en el departamento de Ucayali; Puerto Inca, en el departamento de Huánuco; y Oxapampa en el departamento de Pasco.

En la presente supervisión se visitó el Campamento Base Los Ángeles 1X y el acceso carrozable hacia la locación del Pozo Los Ángeles 1X.

El Lote 131 se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas (Tabla N° 1):

Coordenadas UTM - Sistema WGS84	
Norte	Este
9074375.668	552305.825
9032963.462	560224.957
9015373.232	560224.957
9015373.232	542000.000
8990373.232	542000.000
8990373.232	537532.352
8972319.531	527675.166
8940186.163	543103.797
8895000.000	546103.813
8828192.510	546103.813
8828192.510	520879.370
8895000.000	520879.370
8895000.000	517305.094
8926671.910	506.234.220
8925000.077	501000.000
8937616.320	501000.000
8973465.260	463167.700
9032963.462	463167.700

#### 3.2. Descripción del Proyecto

El proyecto de la perforación de pozos exploratorios y confirmatorios se encuentra localizado en el Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad en el Departamento de Ucayali y en el Distrito de Tournavista, Provincia de Puerto Inca en el Departamento de Huánuco.

La perforación de los pozos exploratorios y confirmatorios en el Lote 131 ha sido dividido en dos estructuras: estructura San Alejandro, con un pozo exploratorio y dos pozos confirmatorios, y estructura Los Ángeles, con un pozo exploratorio y cuatro pozos confirmatorios.



El acceso a los pozos Los Ángeles 1X, Los Ángeles 2XC, Los Ángeles 3XC, Los Ángeles 4XC y Los Ángeles 5XC será por vía aérea o terrestre desde el CBL-1, denominado "Los Ángeles".

El acceso a los pozos San Alejandro 2X, San Alejandro 3XC y San Alejandro 4XC será por vía aérea o terrestre desde el CBL-2, denominado San Alejandro.

El administrado manifestó que se ha programado la perforación del pozo Los Ángeles 1X, para lo cual se está construyendo el CBL Los Angeles 1X y se está remodelando el camino carrozable hacia la locación del pozo.

### 3.3. Cronograma de supervisión.

#### 3.3.1 Modalidad de Supervisión

TABLA N° 1		
MODALIDAD DE SUPERVISIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Supervisión de Gabinete	04/11/2013	15/11/2013
Supervisión de Campo	19/11/2013	22/11/2013

#### 3.3.2 Instalaciones Supervisadas

TABLA N° 2				
INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS84		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	ESTE	NORTE		
<b>1.-Campamento Base Los Angeles 1X</b>				
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos - PTARD	492165	9013322	20/11/2013	20/11/2013
Punto de vertimiento de efluentes industriales	491910	9013152	21/11/2013	21/11/2013
Tanques australianos	492347	9013316	20/11/2013	20/11/2013
Almacén de aceite residual y diesel	492219	9013283	20/11/2013	20/11/2013
Almacén de aceites lubricantes	492207	9013276	20/11/2013	20/11/2013
Almacén de productos químicos	492266	9013381	21/11/2013	21/11/2013
Almacén de productos químicos líquidos	492308	9013387	21/11/2013	21/11/2013
Almacén de aceites usados (líquidos peligrosos)	492313	9013386	21/11/2013	21/11/2013
Almacén de residuos sólidos	492353	9013385	20/11/2013	20/11/2013
Pit de combustibles (inoperativo)	492361	9013433	21/11/2013	21/11/2013
Trampa de grasas (skimmer)	492329	9013369	21/11/2013	21/11/2013
Plataforma del equipo de perforación	492285	9013331	21/11/2013	21/11/2013
Tanques de diesel (03)	492253	9013363	21/11/2013	21/11/2013
Kit de derrames	492247	9013336	21/11/2013	21/11/2013
Punto verde - Schlumberger	492266	903272	21/11/2013	21/11/2013
Punto verde	492231	9013342	21/11/2013	21/11/2013
Talud (erosión en 3 m2)	492232	9013337	21/11/2013	21/11/2013





TABLA N° 2				
INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS84		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	ESTE	NORTE		
<b>2.-Monitoreo de efluentes, agua superficial y suelos:</b>				
Punto de monitoreo de efluente doméstico	492165	9013322	20/11/2013	20/11/2013
Punto de monitoreo de suelo	492210	9013280	21/11/2013	21/11/2013
Punto de monitoreo de agua superficial (aguas arriba)	491956	9013245	21/11/2013	21/11/2013
Punto de monitoreo de agua superficial (aguas abajo)	491898	9013130	21/11/2013	21/11/2013

#### 4. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN

Durante la supervisión ambiental de la Locación del Pozo los Ángeles 1X de Lote 131 de la empresa CEPESA PERÚ S.A., se visitó la locación del Pozo Exploratorio los Ángeles 1X y se tomó muestras de efluentes domésticos, suelo y de aguas superficiales en los puntos autorizados por la autoridad competente.

MONITOREO DE EFLUENTES, SUELO Y AGUA SUPERFICIAL:			
PUNTOS DE MONITOREO	COORDENADAS UTM WGS 84		FECHA
	Este	Norte	
Punto de monitoreo de efluente doméstico	492165	9013322	20/11/2013
Punto de monitoreo de suelo	492210	9013280	21/11/2013
Punto de monitoreo de agua superficial (aguas arriba)	491956	9013245	21/11/2013
Punto de monitoreo de agua superficial (aguas abajo)	491898	9013130	21/11/2013

El presente reporte público del Informe N° **1668** -2013 OEFA/DS-HID ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, **27 DIC. 2013**

**DELIA MORALES CUTI**

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

*OEFA*