



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 1505 -2013 OEFA/DS-HID

Asunto : Informe de Supervisión Ambiental a la Planta de Lubricantes, de la empresa MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.

Referencia : Informe de Supervisión Ambiental N° 1505 -2013 OEFA/DS -HID

1. OBJETIVO

Presentar la información pública correspondiente a la supervisión ambiental, efectuada desde el día 30 de octubre del 2013, a las instalaciones de la Planta de Lubricantes de la empresa MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. (en adelante MOBIL), cuyos resultados constan en el Informe de Supervisión Ambiental N° 1505 -2013-OEFA/DS-HID.

2. ANTECEDENTES

- El 30 de marzo de 2012, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) realizó una supervisión regular a la empresa Mobil Oil del Perú S.R.L. (en adelante, Mobil)
- El 21 de enero de 2013, la empresa Mobil presentó al OEFA, mediante carta s/n (Registro N° 05513), la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos 2012 y el Plan de Generación de Residuos Sólidos 2013.
- El 21 de enero de 2013, la empresa Mobil presentó al OEFA, mediante carta s/n (Registro N° 03778), el Informe Ambiental Anual del año 2012.
- El 25 de enero de 2013, la empresa Mobil presentó al OEFA, mediante Carta LOBP-0017/2013 (Registro N° 005976), el Informe de Monitoreo Ambiental 2012.
- El 19 de agosto de 2013, la empresa Mobil, presentó al OEFA, mediante Carta LOBP-0064/2013 (Registro N° 026057), el Informe de Modelamiento de Dispersión Atmosférica.
- El 30 de setiembre de 2013, la empresa Mobil, presentó al OEFA, mediante carta s/n (Registro N° 029882), el Manifiesto de Manejo de residuos sólidos peligrosos correspondiente al mes de setiembre de 2013.
- El 30 de octubre de 2013, el OEFA realizó una supervisión regular a la empresa Mobil.
- El 15 de noviembre de 2013, la empresa Mobil presentó al OEFA, mediante Carta LOBP0086/2013 (Registro N° 34528), Información en referencia la visita de supervisión del 30/10/2013.





3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA SUPERVISADA

Titular : MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.

a. Ubicación.

La Planta de Lubricantes está ubicada en la Calle Ignacio Mariátegui N° 703, Urb. La Chalaca, Callao, con una extensión de 38,440 m² y un área construida de 8,786 m², lo cual permite el almacenamiento de aceites lubricantes básicos, procesos de mezcla, envasado, almacenamiento de productos terminados y despacho de productos envasados y productos a granel.

Se encuentra dentro de un área industrial y tiene como colindancia:

- Norte: Base Naval del Callao.
- Sur : Ex -Astillero Fabrimet ubicado en Av. Contralmirante Mora.
- Este: Planta Vopak Serlipa
- Oeste: Planta Vopak Serlipa

b. Descripción del Proyecto.

Los aceites básicos (materia prima importada) son descargados desde el Muelle del Terminal Portuario del Callao hacia la Planta, a través de tuberías. Las tuberías llegan a un múltiple de distribución en la Planta, a través del cual la materia prima es derivada al tanque respectivo para su almacenamiento.

Para la obtención de aceites o grasas lubricantes, luego del almacenamiento, los insumos son bombeados a los tanques de mezcla en donde se efectúa el proceso; desde este lugar se derivan a la zona de Envasado ó a los tanques de producto terminado.

El despacho de productos se realiza de dos formas:

- A granel, mediante puentes de despacho donde se cargan camiones cisterna y contenedores
- Envasados en diferentes presentaciones (cilindros metálicos, botellas plásticas, baldes plásticos y sachets).



4. DE LA SUPERVISIÓN

4.1 Cronograma de la Supervisión

4.1.1 Modalidad de Supervisión

TABLA N° 1		
MODALIDAD DE SUPERVISIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Supervisión de Gabinete	15/10/2013	18/10/2013
Supervisión de Campo	30/10/2012	30/10/2013

4.1.2 Instalaciones Supervisadas

TABLA N° 2				
INSTALACIONES SUPERVISADAS	COORDENADAS UTM SISTEMA WGS84		FECHA INICIO	FECHA FINAL
	ESTE	NORTE		
Almacén de Residuos Sólidos	267605	8667747	30.10.2013	30.10.2013
Tanques 32 AC-600	267604	8667757	30.10.2013	30.10.2013
Tanques 34 AC-600	267578	8667762	30.10.2013	30.10.2013
Tanques 2, 4, 5	267622	8667798	30.10.2013	30.10.2013
Tanques 122	267606	8667836	30.10.2013	30.10.2013

5. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

Durante la visita de supervisión a la plata de lubricantes de empresa Mobil se determinó lo siguiente:

- Durante la presente visita de supervisión a las siguientes instalaciones de la Planta de Lubricantes: Grupo de Tanques 2, 4, 5 - Área estanca (Coordenadas UTM en Datum WGS 84: 267622 – 8667798); Grupo de Tanques Diesel 122 - Área estanca (Coordenadas UTM en Datum WGS 84: 267606 – 8667836); Grupo de Tanques Almacenamiento 39 Unid.- Área estanca, se observó que las áreas de estanca se encuentran cubiertas con loza de concreto. Sin embargo, estas presentan grietas y juntas de dilatación sin impermeabilizar.

El presente reporte público del Informe N° 1505 -2013 OEFA/DS-HID ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 27 DIC. 2013

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA