



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 1417-2013-
OEFA/DS-HID**

Por medio del presente, se anexan los resultados del monitoreo de suelos efectuado durante la supervisión especial realizada a causa del derrame de crudo ocurrido el 17 de agosto de 2013, en el Km 51+875 del Oleoducto Corrientes - Saramuro del Lote 8, operado por la empresa Pluspetrol Norte S.A.

MONITOREO DE SUELOS

I. Estaciones:

N°	Código de Muestra	Coordenadas UTM WGS 84		Descripción
		Este	Norte	
1.	M1 CS51 PB	0493221	9530406	Muestra ubicada fuera del área afectada (muestra blanco)
2.	M1 CS51	0493346	9530023	Muestra ubicada dentro del área afectada

II. Resultados:

Código de Muestra	M1 CS51 PB	M1 CS51
Fecha de Muestreo	21/08/2013	21/08/2013
Parámetros	Resultado	Resultado
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C6-C28)	<6,00 mg/Kg	99207,41 mg/Kg

San Isidro, 19 NOV. 2014

MARÍA ANTONIETA MERINO TABOADA
Directora de Supervisión (e)
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental