



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFADirección  
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 1430-2013-  
OEFA/DS-HID**

Por medio del presente, se anexan los resultados del monitoreo de suelos efectuado durante la supervisión especial realizada a causa del derrame de crudo ocurrido el 17 de agosto de 2013, en el Km 47+278 del Oleoducto Corrientes - Saramuro del Lote 8, operado por la empresa Pluspetrol Norte S.A.

**MONITOREO DE SUELOS**I. Estaciones:

N°	Código de Muestra	Coordenadas UTM WGS 84		Descripción
		Este	Norte	
1.	M1 CS47	0491589	9534260	Muestra ubicada dentro del área afectada
2.	M2 CS47	0491613	9534191	Muestra ubicada dentro del área afectada
3.	M3 CS47 PB	0491405	9534641	Muestra ubicada fuera del área afectada (muestra blanco)

II. Resultados:

Código de Muestra	M1 CS47	M2 CS47	M3 CS47 PB
Fecha de Muestreo	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013
Parámetros	Resultado	Resultado	Resultado
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C6-C28)	4297,75 mg/Kg	14315,70 mg/Kg	<6.00 mg/Kg

San Isidro, 19 NOV. 2014

**MARÍA ANTONIETA MERINO TABOADA**  
Directora de Supervisión (e)  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental