



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N° 1451-2013-
OEFA/DS-HID**

Por medio del presente, se anexan los resultados del monitoreo de suelos efectuado durante la supervisión especial realizada a causa del derrame de crudo ocurrido el 20 de agosto de 2013, en el Km 37+020 del Oleoducto Corrientes - Saramuro del Lote 8, operado por la empresa Pluspetrol Norte S.A.

MONITOREO DE SUELOS

I. Estaciones:

N°	Código de Muestra	Coordenadas UTM WGS 84		Descripción
		Este	Norte	
1.	M1 CS37	0487330	9543242	Muestra ubicada dentro del área afectada
2.	M2 CS37 PB	0487416	9543242	Muestra ubicada fuera del área afectada (muestra blanco)

II. Resultados:

Código de Muestra	M1 CS37	M2 CS37 PB
Fecha de Muestreo	22/08/2013	22/08/2013
Parámetros	Resultado	Resultado
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C6-C28)	122888,86 mg/Kg	<6.00 mg/Kg

San Isidro, 19 NOV. 2014

MARÍA ANTONIETA MERINO TABOADA
Directora de Supervisión (e)
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental