



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección  
de Supervisión

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”  
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

## REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N°145-2014-OEFA/DS-MIN<sup>1</sup>

Asunto: Informe de Supervisión regular realizada al proyecto de exploración minera El Peñón de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú.

### I. INFORMACIÓN GENERAL

#### 1. Datos Generales:

Titular: Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú  
Proyecto de exploración: El Peñón

#### 2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: La Libertad.  
Provincia: Santiago de Chuco.  
Distrito: Santiago de Chuco.

#### 3. Fecha de Supervisión:

Del 22 al 23 de abril de 2013.

#### 4. Tipo de Supervisión:

Supervisión regular.

#### 5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normativa ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, por parte de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú en las actividades mineras que desarrolla en el proyecto de exploración minera El Peñón.

### II. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN

1. Durante las acciones de supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

- Plataforma con el código DDH-15 y con un sondaje.
- Plataforma con el código DDH-16 con un sondaje de perforación.
- Plataforma sin código y sin sondaje de perforación.
- Poza de lodos (2) de la plataforma con el código DDH-15.
- Poza de lodos (2) de la plataforma con el código DDH-16.
- Campamento.

2. Asimismo, se colectaron dos (2) muestras de suelo, las mismas que se detallan a continuación



<sup>1</sup> El Informe N°145-2014-OEFA/DS-MIN contiene el resultado final de las acciones de supervisión realizados en proyecto de exploración minera El Peñón de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú el mismo que complementa el Informe N°352 -2013-OEFA/DS-MIN.



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFADirección  
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## CALIDAD DE SUELO

CUADRO N°1  
UBICACIÓN PUNTOS DE MUESTREO

PUNTOS DE CONTROL		COORDENADAS	
Código	Descripción	Este	Norte
S - 01	Área de la planta DDH-15 y sus pozas de lodo.	784 713	9 075 228
S - 02	Área de la planta DDH-16 y sus pozas de lodo.	784 690	9 074 690

## III. DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE MUESTREO

## CALIDAD DE SUELO

CUADRO N°2  
RESULTADOS DE LABORATORIO

PUNTOS DE CONTROL		MUESTRAS ANALIZADAS EN LABORATORIO	
Código	Descripción	Fracción de Hidrocarburos F2 (C10- C28) mg/kg	Fracción de Hidrocarburos F3 (C28- C40) mg/kg
S - 01	Área de la planta DDH-15 y sus pozas de lodo.	<0,1	<0,1
S - 02	Área de la planta DDH-16 y sus pozas de lodo.	<0,1	<0,1

PUNTOS DE CONTROL		MUESTRAS ANALIZADAS EN LABORATORIO							
Código	Descripción	Benceno (mg/kg)	Tolueno (mg/kg)	Etibenceno (mg/kg)	Xileno (mg/kg)	Naftaleno (mg/kg)	Benzo (mg/kg)	Aldrin (mg/kg)	Endrin (mg/kg)
S - 01	Área de la planta DDH-15 y sus pozas de lodo.	<0,3	<0,37	<0,0082	<11	<0,2	<0,1	<0,2	<0,5
S - 02	Área de la planta DDH-16 y sus pozas de lodo.	<0,3	<0,37	<0,0082	<11	<0,2	<0,1	<0,2	<0,5

PUNTOS DE CONTROL		MUESTRAS ANALIZADAS EN LABORATORIO								
Código	Descripción	DDT (mg/kg)	Heptacloro (mg/kg)	Cianuro Libre (mg/kg)	As Total (mg/kg)	Ba Total (mg/kg)	Cd Total (mg/kg)	Cr VI (mg/kg)	Hg Total (mg/kg)	Pb Total (mg/kg)
S - 01	Área de la planta DDH-15 y sus pozas de lodo.	<0,5	<0,5	<0,8	<4,0	<40,00	<0,50	<1,00	<100	4,42
S - 02	Área de la planta DDH-16 y sus pozas de lodo.	<0,5	<0,5	<0,8	<4,0	<40,00	<0,50	<1,00	<100	3.5

## IV. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

www.oefa.gob.pe  
Coordinación de MineríaAv. República de Panamá N° 3542  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 7131553



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección  
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- Durante la supervisión se observó la presencia de derrame de lodos en la margen izquierda del acceso proveniente de las pozas de lodos de la plataforma DDH-16.

El presente Reporte público del Informe N°145-2014-OEFA/DS-MIN, de la supervisión regular 2013 realizada en el proyecto de exploración minera El Peñón de Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, del 22 al 23 de abril de 2013, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro,

15 JUL. 2014

**DELIA MORALES CUTI**  
Directora de Supervisión  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

