



REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
MINERA CORIVALE DE SUPER STRONG MINING S.A.C.

I. INFORMACIÓN GENERAL**1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: Super Strong Mining S.A.C.
Proyecto de exploración: Corivale.

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Apurímac.
Provincia: Antabamba.
Distrito: Juan Espinoza Medrano y Sabaino.

3. Fecha de Supervisión:

9 de abril del 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, por parte de Super Strong Mining S.A.C. en las actividades que desarrolla en el proyecto de exploración minera Corivale.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18S		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8 407 743	712 786	COR-01.
2	8 406 400	713 682	Plataforma sin nombre visible.
3	8 405 998	713 678	COR-D13.
4	8 408 381	713 2 47	Centro poblado de Vito (oficina administrativa).

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- Plataforma de perforación obturada denominada COR-01, con reconformación parcial del terreno.
- Plataforma sin sondaje visible con cierre parcial, sin denominación, con reconformación parcial del terreno.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- Plataforma de perforación sin obturación visible denominado COR-D13, con reconformación parcial del terreno. Asimismo, se observó restos de testigos de perforación.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración minera Corivale de Super Strong Mining S.A.C., 9 de abril de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 30 MAYO 2014

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA