



REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACION
MINERA CONCHUCOS DE IAMGOLD PERÚ S.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL**1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: IAMGOLD PERÚ S.A.
Proyecto de Exploración Minera: Conchucos.

2. Ubicación del Proyecto de Exploración Minera:

Región: Áncash.
Provincia: Pallasca.
Distrito: Conchucos.

3. Fecha de Supervisión:

Del 04 al 05 de junio de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como de las actividades que se desarrollan en el proyecto de exploración minera Conchucos por parte de IAMGOLD PERÚ S.A.

II. COMPONENTES E INSTALACIONES SUPERVISADAS

2.1 Durante las acciones de supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM - WGS 84 ZONA 18 L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	9081779	184671	Plataforma – 09.
2	9081635	184389	Plataforma – 08.
3	9081506	184577	Plataforma – 18.
4	9081419	184576	Plataforma – 10.
5	9081226	184609	Plataforma – 19.
6	9079501	184040	Plataforma – 01.
7	9079522	183905	Plataforma – 02.
8	9079522	183905	Poza de lodos de la plataforma – 02.
9	9079694	184012	Plataforma – 03.
10	9079694	184012	Poza de lodos de la plataforma – 03.
11	9079469	184100	Almacén de temporal (aceite, grasa, bentonita y herramientas).





2.2 Asimismo, se colectaron tres (03) muestras de calidad de agua superficial, cuya ubicación se detalla a continuación:

AGUA SUPERFICIAL			
PUNTOS DE MUESTREO	LOCALIZACIÓN UTM - WGS 84 ZONA 18 L		ALTURA (m.s.n.m.)
	NORTE	ESTE	
PMA-03	9 080 508	185 300	3903
PMA-01	9 078 848	184 067	4201
PMA-02	9 079 443	183 994	4107

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración minera Conchucos de IAMGOLD PERÚ S.A. del 04 al 05 de Junio de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 18 JUN. 2014

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA



REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACION
MINERA ESPERANZA DE IAMGOLD PERÚ S.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL**1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: IAMGOLD PERÚ S.A.
Proyecto de Exploración Minera: Esperanza

2. Ubicación del Proyecto de Exploración Minera:

Región: Áncash.
Provincia: Pallasca.
Distrito: Bolognesi.

3. Fecha de Supervisión:

06 de junio de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como de las actividades que se desarrollan en el proyecto de exploración minera Esperanza de IAMGOLD PERÚ S.A.

II. COMPONENTES E INSTALACIONES SUPERVISADAS

2.1 Durante las acciones de supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM - WGS 84 ZONA 17 L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	9076611	821348	Plataforma – 11
2	9076431	821490	Plataforma – 15
3	9077144	821741	Plataforma – 08
4	9077136	821737	Plataforma – 17
5	9077262	821731	Plataforma – 07
6	9077177	822027	Plataforma – 02
7	9077094	822024	Plataforma – 18
8	9076985	821880	Pozas de agua





2.2 Asimismo, se colectaron dos (02) muestras de calidad de agua, cuya ubicación se detalla a continuación:

AGUA SUPERFICIAL			
PUNTOS DE MUESTREO	LOCALIZACIÓN UTM - WGS 84 ZONA 17 L		ALTURA (m.s.n.m.)
	NORTE	ESTE	
M-01	9 075 727	821 577	2776
M-02	9 074 058	815 656	1308

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- Se verificó que las plataformas 02, 08, 17 y 18 no se encuentran revegetadas con vegetación natural original.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración minera "Esperanza" de IAMGOLD PERÚ S.A., el 06 de junio de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 18 JUN. 2014



DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA