



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"**REPORTE PÚBLICO**
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
MINERA CAMBAR DE PAMPA DE COBRE S.A.**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Pampa de Cobre S.A.
Proyecto de exploración minera: Cambar**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Moquegua
Provincia: General Sánchez Cerro
Distrito: La Capilla**3. Fecha de Supervisión:**

Del 12 al 13 de junio de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; así como del desempeño de las labores de cierre de Pampa de Cobre S.A. en las actividades que desarrolla en el proyecto de exploración Cambar.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 19		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8148026	246796	Plataforma 17 (PLAT-17)
2	8146541	246919	Plataforma 9 (PLAT-9)
3	8146623	246415	Plataforma 8 (PLAT-8) del sondaje PD12-004
4	8147023	246015	Plataforma 1 (PLAT-1) del sondaje PD12-006
5	8147422	245613	Plataforma 2 (PLAT-2) del sondaje PD12-003
6	8148425	246696	Plataforma 5 (PLAT-5) del sondaje PD13-023
7	8147811	247261	Plataforma 18 (PLAT- 18)
8	8147156	247556	Plataforma 14 (PLAT-14) del sondaje PD13-024
9	8146426	247215	Plataforma 6 (PLAT-6) del sondaje PD12-008
10	8248045	246808	Acceso a la plataforma 17 (PLAT-17)
11	8146545	246937	Acceso a la plataforma 9 (PLAT-9) del sondaje PD13-019





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

12	8146612	246436	Acceso a la plataforma 18 (PLAT-8) del sondeaje PD12-004
13	8147015	245999	Acceso a la plataforma 1 (PLAT-1) del sondeaje PD12-006
14	8147407	245639	Acceso a la plataforma 2 (PLAT-2) del sondeaje PD12-003
15	8148436	246670	Acceso a la plataforma 5 (PLAT-5) del sondeaje PD13-023
16	8147783	247241	Acceso a la plataforma 18 (PLAT-18)
17	8147170	247525	Acceso a la plataforma 14 (PLAT-14) del sondeaje PD13-024
18	8146426	247188	Acceso a la plataforma 6 (PLAT-6) del sondeaje PD12-008

2. Cabe precisar, que debido a la paralización del proyecto, no se colectaron muestras de agua superficial.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnico y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- Se constató que las siguientes plataformas se encuentran sin haberse efectuado el cierre: Plataforma 1 (PLAT-1), Plataforma 2 (PLAT-2), Plataforma 5 (PLAT-5) y Plataforma 8 (PLAT-8).

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración minera Cambar de Pampa de Cobre S.A. del 12 al 13 de junio de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 27 JUN. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA