

**REPORTE PÚBLICO**  
**ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PASIVO AMBIENTALE MINERO**  
**CACACHARA DE MDH S.A.C.****I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: MDH S.A.C.  
Pasivo ambiental: Cacachara.**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Moquegua.  
Provincia: Mariscal Nieto.  
Distrito: Carumas.**3. Fecha de Supervisión:**

5 de junio de 2014

**4. Tipo de Supervisión:**

Supervisión Regular.

**5. Objetivos:**

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, por parte de MDH S.A.C., en las actividades que se desarrollan en el pasivo ambiental minero Cacachara.

**II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS**

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

**CUADRO N°1**

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8 159 244	385 801	Bocamina Cacachara.
2	8 159 971	385 768	Chimenea CHCC-01
3	8 160 010	385 740	Chimenea CHCC-02
4	8 160 070	385 810	Chimenea CHCC-03

2. Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial, cuya ubicación se detalla a continuación:

**CUADRO N°2**

N°	Puntos de muestreo	Descripción	Coordenadas UTM WGS 84	
			Norte	Este
1	273,3,WM-9A	Quebrada Cacachara, aguas arriba de la bocamina cerrada.	8 159 429	385 818
2	273,3,ESP-1	Naciente de la quebrada Cacachara, frente al cerro Huayna Cacachara.	8 159 545	385 925
3	273,3,EM-09	Quebrada Cacachara, aguas abajo bocamina cerrada, a 20 m. antes de la confluencia con el río Cacachara.	8 157 586	386 841



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección  
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión especial realizada en el pasivo ambiental minero Cacachara de MDH S.A.C., el 5 de junio 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 24 JUN. 2014

**DELIA MORALES CUTI**

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA