

**REPORTE PÚBLICO**  
**ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL CIERRE DE PASIVOS**  
**AMBIENTALES DE LA OROYA A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.****I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Activos Mineros S.A.C.  
Unidad minera: Cierre de Pasivos Ambientales de La Oroya.**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Región: Junín.  
Provincia: Yauli.  
Distrito (s): La Oroya.**3. Fecha de Supervisión:**

10 de abril del 2014.

**4. Tipo de Supervisión:**

Supervisión Regular.

**5. Objetivo**

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; a cargo de Activos Mineros S.A.C. en el Cierre de Pasivos Ambientales de La Oroya.

**II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS**

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

CUADRO N° 01

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
01	8737153	388620	Puerta de ingreso Depósito de Trióxido de Arsénico "Malpaso"
02	8737194	388636	Depósito de Trióxido de Arsénico "Malpaso" lado Norte
03	8737233	388885	Depósito de Trióxido de Arsénico "Malpaso" lado Sur
04	8737172	388558	Depósito de exploración adyacente a bocamina antigua emplazada cerca al depósito Malpaso.
05	8730425	396179	Borde izquierdo del Depósito de Trióxido de Arsénico "Vado" aguas arriba
06	8730330	396563	Borde derecho del Depósito de Trióxido de Arsénico "Vado" aguas abajo
07	8730292	396407	Punto medio del Depósito de Trióxido de Arsénico "Vado"
08	8722188	396603	Remediación de suelos en el barrio Muruhuay, Tacarana en el distrito de Santa Rosa de Saco – La Oroya.
09	8723634	398235	Remediación de suelos en la ladera de Alto Marcavalle – Distrito de La Oroya.
10	8718763	395098	Depósito de suelo afectados de Huaynacancha
11	8716801	395056	Pozo de retención de drenaje del depósito de suelo afectado de Huaynacancha.



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFADirección  
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

2. Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial, agua subterránea y suelo.

Agua Superficial:

CUADRO N° 02

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1	E-101	Punto ubicado sobre el río Mantaro, 100 m aguas arriba del depósito de Trióxido de arsénico de Malpaso.	8737012	388311
2	E-102	Punto ubicado sobre el río Mantaro, 100 m aguas abajo del depósito de Trióxido de arsénico de Malpaso.	8737275	389132
3	E-103	Punto ubicado sobre el río Mantaro, 200 m aguas arriba del depósito de Trióxido de arsénico de Vado.	8730318	395939
4	E-104	Punto ubicado sobre el río Mantaro, 100 m aguas abajo del depósito de Trióxido de arsénico de Vado.	8729888	396855

Agua Subterránea:

CUADRO N° 03

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1	SV-5	Punto ubicado en la zona central externa del depósito de Trióxido de arsénico de Vado.	8730293	396462
2	SM-5	Punto ubicado en la zona central sur del depósito de Trióxido de arsénico de Malpaso.	8737212	389050

Suelo:

CUADRO N° 04

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1	ESP-1	Punto ubicado a 10 m aproximadamente de la parte inferior del depósito de Trióxido de arsénico de Vado, aguas abajo	8730344	396580
2	ESP-2	Punto ubicado en el vértice derecho de la parte inferior del depósito de suelo Huaynacancha	8718822	395093
3	ESP-3	Punto ubicado a 2 m al final del canal de escorrentía del depósito de suelo en Huaynacancha	8718708	395078



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección  
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 en el Cierre de Pasivos Ambientales de La Oroya a cargo de Activos Mineros S.A.C., del 10 de abril del 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 29 ABR. 2014

**DELIA MORALES CUTI**  
Directora de Supervisión  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

