



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO

ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA UNIDAD MINERA "ACUMULACION
PARCOY N° 1" DE CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos Generales del Titular Minero:

Titular: Consorcio Minero Horizonte S.A.
Unidad Minera: "Acumulación Parcoy N° 1"

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: La Libertad
Provincia: Pataz
Distrito: Parcoy

3. Fecha de Supervisión:

Del 03 al 06 de mayo de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; así como del desempeño de Consorcio Minero Horizonte S.A. en las actividades que desarrolla en la unidad minera "Acumulación Parcoy N° 1".

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron las siguientes áreas e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 17L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	9 113 369	226 475	Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica "La Gringa". (PAMA)
2	9 114 034	226 304	Bocamina Túnel Horizonte Nivel 2600.
3	9 114 119	226 298	Planta de Tratamiento de Agua de Mina Túnel Horizonte Nivel. 2600.
4	9 115 556	225 954	Rampa J.N.G. Nivel 2430 (Bocamina Túnel Balcón).
5	9 116 458	224 846	Cancha de Volatilización.
6	9 116 519	224 833	Cancha para Residuos Industriales Inflamables.
7	9 116 532	224 831	Cancha de Borrás (PAMA).
8	9 116 552	224 817	Poza de Residuos Domésticos.
9	9 116 554	224 776	Canal de Coronación del Relleno Sanitario.
10	9 116 676	224 850	Poza de Lixiviados.
11	9 116 664	224 828	Poza de Residuos Tóxicos.





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 17L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
12	9 116 127	224 154	Canal N° 1 (Derivación de la Quebrada Curaubamba).
13	9 116 527	224 217	Canal de Coronación del Depósito de Relaves de Cianuración Curaubamba.
14	9 116 244	224 433	Vivero Forestal de Eucalipto "Fundo Curaubamba".
15	9 116 595	224 622	Patio de Reciclaje "Curaubamba" (Depósito de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos y Comunes).
16	9 116 693	224 672	Depósito de Relaves de Cianuración "Curaubamba".
17	9 116 962	224 776	Depósito de Desmonte "Curaubamba".
18	9 118 915	223 491	Depósito de Relaves de Flotación "Alpamarca".
19	9 118 889	222 473	Barrera de Contención de Huaycos en la Quebrada Canalhuayco.
20	9 118 675	222 886	Check Dam de la Quebrada Alpamarca.
21	9 119 626	223 360	Poza de Sedimentación Trapiche.
22	9 118 362	224 192	Planta de Degradación de Cianuro.
23	9 117 744	224 853	Depósito de Desmonte "Chilcapampa".
24	9 118 072	224 595	Grifo "Chilcapampa".
25	9 118 130	224 530	Depósito de Relaves de Cianuración "Chilcapampa". PAMA (fuera de operación).
26	9 115 556	225 954	Pozas de Sedimentación N° 1 y N° 2 (situado a 800m aproximadamente en el interior de la Bocamina Túnel Balcón).
27	9 112 717	226 809	Tolva de Gruesos de la sección Chancado de la Planta Concentradora.
28	9 112 716	226 807	Cancha de Minerales situado frente a la Tolva de Gruesos.
29	9 112 735	226 823	Sección Chancado: Primaria, Secundaria y Terciaria.
30	9 112 739	226 867	Sección Molienda: Primaria y Secundaria.
31	9 112 776	226 807	Sección Flotación.
32	9 112 793	226 822	Sección Cianuración.
33	9 112 837	226 794	Almacén de Cianuro de Sodio y de Cal Viva.
34	9 112 866	226 764	Planta de Relleno Hidráulico.
35	9 112 793	226 877	Planta de Filtrado de Relaves de Cianuración.
36	9 112 761	226 899	Laboratorio Químico (Colector de Polvos).
37	9 112 664	226 978	Taller de Mantenimiento General.
38	9 112 560	226 846	Rampa R.N.G. Nivel 2750.





"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

2. Asimismo, se colectaron muestras de calidad de agua superficial, efluentes, sedimentos, calidad de aire y ruido ambiental, cuyas ubicaciones se detallan a continuación:

AGUA SUPERFICIAL			
Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM-WGS84		ALTURA (m.s.n.m.)
	NORTE	ESTE	
46,3,M-9A-4	9 119 551	223 630	2163
46,3,M-10A-2	9 118 542	224 104	2261
46,3,M-19D	9 118 120	224 652	2312
46,3,M-19A	9 117 389	224 869	2372
46,3,M-7B-2	9 115 597	225 944	2529
46,3,M-3A-2	9 113 443	226 519	2732
46,3,M-12A-2	9 114 312	226 301	2665
46,3,M-2	9 111 434	226 999	3021
46,3,M-1	9 111 606	227 752	2923

EFLUENTE			
Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM-WGS84		ALTURA (m.s.n.m.)
	NORTE	ESTE	
46,1,M-9	9 119 477	223 628	2183
46,1,M-10	9 118 433	224 109	2268
46,1,M-7	9 115 535	225 931	2604
46,2,M-3A	9 115 589	225 964	2528
46,1,ESP-1	9 118 432	224 113	2263
46,1,M-12	9 114 156	226 312	2699

SEDIMENTOS			
Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM-WGS84		ALTURA (m.s.n.m.)
	NORTE	ESTE	
46,7,M-10	9118433	224110	2275

CALIDAD DE AIRE			
Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM-WGS84		ALTURA (m.s.n.m.)
	NORTE	ESTE	
46,5,E-6	9113369	226483	2750
46,5,E-1	9112654	227038	2827

RUIDO AMBIENTAL			
Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM-WGS84		ALTURA (m.s.n.m.)
	NORTE	ESTE	
46,7,E-6	9113369	226483	2750
46,7,E-1	9112654	227038	2827





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

II. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- En la Planta de Tratamiento de las aguas de la Bocamina Túnel Horizonte Nivel 2600, se observó que algunos listones de madera de las cámaras auxiliares se encontraban encorvados.
- Cerca a la Bocamina Túnel Horizonte Nivel 2600, se observó una máquina de soldar y tres (03) ruedas metálicas de carros mineros sobre un área vegetada.
- A un costado de la subestación eléctrica SE25 de la Bocamina Túnel Horizonte Nivel 2600, se observó residuos sólidos sobre suelo natural.
- En el relleno sanitario se observó residuos domésticos sin cubrir con material de préstamo.
- En el relleno sanitario se observó galoneras de aceite, botellas de plástico y botas de jebe.
- En la parte baja de la Planta de Degradación de Cianuro se observaron tres columnas de Carbón Activado, donde se advirtió un charco de agua con sedimentos. Asimismo, las mencionadas columnas no contaban con un sistema de contención.
- A un costado del almacén de Cianuro, se observó una loza de concreto donde se encontraban materiales en desuso junto con materiales que iban a ser utilizados en la Planta.
- En el punto de acopio frente a la Rampa R.N.G. Nivel 2750, se observó botellas de plástico y cartones en el tanque de almacenamiento de vidrios.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en la unidad minera "Acumulación Parcoy N° 1" de Consorcio Minero Horizonte S.A. del 03 al 06 de mayo de 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, **16 MAYO 2014**


ROSARIO LUZ CABRERA CABRERA
Directora de Supervisión (e)
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA