



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 A LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
"RIFLE RUMIMAQUI" DE COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos Generales del Titular Minero

Titular: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Pasivos ambientales mineros: Rifle Rumimaqui

2. Ubicación del Pasivo Ambiental Minero:

Departamento: Huancavelica.
Provincia: Huancavelica.
Distrito: Ascensión.

3. Fecha de Supervisión

07 de junio de 2014.

4. Tipo de Supervisión

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

ÁREAS VERIFICADAS EN CAMPO			
Nº	LOCALIZACIÓN UTM WGS 84 ZONA 18		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8 589 632	497 234	Plataforma PLARM-01
2	8 589 592	497 258	Plataforma PLARM-02
3	8 589 634	497 224	Acceso ACARM-01
4	8 589 550	497 286	Acceso ACARM-02

2. Asimismo, se colectaron tres (03) muestras de agua superficial, las mismas que se detallan a continuación:





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Nº	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8 589 854	497 563	Estación de monitoreo agua superficial MICPC-AS1
2	8 589 862	496 063	Estación de monitoreo agua superficial MICPC-MA1N
3	8 590 202	495 815	Estación de monitoreo agua superficial MICPC-MA2

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada a los pasivos ambientales mineros "Rifle Rumimaqui" de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro,

12 JUN. 2014

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA