



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
MINERA ANUBIA DE ANUBIA S.A.C.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos Generales del Titular Minero:

Titular: Anubia S.A.C. (anteriormente, Minera del Norte S.A.)
Proyecto de Exploración: Anubia

2. Ubicación del Proyecto de Exploración:

Región: Apurímac
Provincia: Abancay
Distrito: Curahuasi

3. Fecha de Supervisión:

Del 5 al 7 de abril de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; por parte de Anubia S.A.C. en las actividades que desarrolla en el proyecto de exploración minera Anubia.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1: Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

CUADRO N°1

ÁREAS VERIFICADAS EN CAMPO			
N°	LOCALIZACIÓN UTM WGS 84 ZONA 18		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8479565	771421	Relleno sanitario tipo trinchera
2	8479572	771422	Cancha de volatilización
3	8479570	771431	Almacén Temporal de residuos sólidos industriales
4	8479409	771549	Almacén de testigos de perforación
5	8479404	771603	Generador eléctrico
6	8479763	771501	Almacén aceites usados
7	8479746	771533	Zona de lavado de vehículos ligeros
8	8479715	771551	Almacén de combustibles
9	8479511	771628	Poza séptica
10	8479826	771383	Almacén de Top soil
11	8480057	770478	Plataforma P-176, falta completar su remediación EIA-sd modificación
12	8480237	770537	Plataforma P-191 remediada EIA-sd
13	8480272	770299	Plataforma P-197 remediada EIA-sd
14	8480170	770622	Plataforma P-125 remediada EIA-sd
15	8480186	770704	Plataforma P-128 remediada EIA-sd modificación



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

16	8480138	770685	Plataforma P-138 remediada EIA-sd modificación
17	8479840	770693	Plataforma P-135 remediada EIA-sd
18	8479774	770717	Plataforma P-145 remediada EIA-sd modificación
19	8479701	770913	Plataforma P-259 remediada EIA-sd modificación
20	8479653	770949	Plataforma P-261 remediada EIA-sd modificación
21	8479740	771039	Plataforma P-270 remediada EIA-sd modificación
22	8479764	771097	Plataforma P-286 remediada EIA-sd modificación
23	8479773	771272	Plataforma P-285 remediada EIA-sd modificación
24	8479889	771097	Plataforma P-288 remediada EIA-sd modificación
25	8479834	771037	Plataforma P-260 remediada EIA-sd modificación
26	8479824	771096	Plataforma P-290 remediada EIA-sd modificación
27	8479955	771305	Plataforma P-218 remediada EIA-sd modificación
28	8480747	772007	Plataforma P-295 remediada EIA-sd modificación
29	8480500	771432	Plataforma P-002 remediada, EIA-sd modificación
30	8480595	772357	Plataforma P-294 remediada EIA-sd modificación
31	8480484	772284	Plataforma P-223 remediada EIA-sd
32	8479133	770466	Plataforma P-248 remediada EIA-sd modificación
33	8479059	770695	Plataforma P-256 remediada EIA-sd
34	8479240	770490	Plataforma P-266 remediada EIA-sd modificación
35	8479454	770337	Plataforma P-264 remediada EIA-sd modificación
36	8479837	770414	Plataforma P-128 remediada EIA-sd
37	8479637	770887	Plataforma P-287 remediada EIA-sd
38	8479624	771092	Plataforma P-218 remediada EIA-sd
39	8479616	771136	Plataforma P-292 remediada EIA-sd modificación
40	8479369	771751	Plataforma P-116 remediada EIA-sd
41	8479444	771881	Plataforma P-117 remediada EIA-sd

- Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial, ruido ambiental y calidad de aire.
- A continuación, se detalla la ubicación de los puntos de muestreo:

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

CUADRO N°2

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8482356	769806	Agua superficial, código 69,3; AGA-8
2	8479762	772411	Agua superficial, código 69,3; AGA-13
3	8480109	770215	Agua superficial, código 69,3; AGA-14
4	8481555	775338	Agua superficial, código 69,3; ESP-1(punto referencial a AGA-1)



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

CALIDAD DE AIRE**CUADRO N°3**

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8479849	770709	Calidad de aire, Código 69,5; AA-2
2	8479879	772400	Calidad de aire, Código 69,5; AA-3

CALIDAD DE RUIDO**CUADRO N°4**

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8479856	770709	Ruido ambiental, código 69,7; RA-2
2	8479880	772404	Ruido ambiental, código 69,7; RA-3

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- Durante las acciones de supervisión se observó que el punto de monitoreo de calidad de aire AA-2 no dispone de vía de acceso.
- Se verificó que en el depósito temporal de residuos sólidos industriales se encuentran almacenados residuos peligrosos y no peligrosos.
- Se verificó que el generador eléctrico Olympian GEP-150-1 no dispone de trampa de aceite.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en proyecto de exploración Anubia de Anubia S.A.C., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

25 ABR. 2014

San Isidro,

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

